

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月9日

リコール届出番号	3822	リコール開始日	平成28年6月10日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（電子制御ステアリングコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御ステアリング（ダイレクトアダプティブステアリング）において、始動時の設定プログラムが不適切なため、転舵したまま駐車しエンジンを始動した場合、タイヤ転舵角を誤演算し、ハンドル切れ角とタイヤ切れ角にズレが生じることがある。そのため、ハンドルを中立位置にしてもタイヤが直進状態に戻らず、運転者の意図した方向に発進できず、そのまま使用を続けると、意図した転回ができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電子制御ステアリングのコントロールモジュールを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3822のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HV37	「スカイライン」	HV37-200037～HV37-208939 平成26年1月25日～平成27年12月18日	8,892	
	DAA-HNV37		HNV37-300015～HNV37-302679 平成26年1月28日～平成27年12月17日	2,664	
	DBA-YV37		YV37-400004～YV37-402871 平成26年11月20日～平成27年12月15日	120	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月25日～平成27年12月18日	(計11,676台)	