

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月7日

リコール届出番号	外-3356	リコール開始日	令和4年3月7日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハル・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (リヤサスペンションアームのナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	外-3218(令和3年6月11日付け)のリコール届出において、作業指示が不適切なため、リヤサスペンションアームを固定するナットを交換後にアライメント調整がされていないことがある。そのため、タイヤが早期に摩耗し、最悪の場合、異常摩耗によりタイヤがパンクするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アライメント点検をして必要に応じて調整する。また、タイヤに異常摩耗が発生している場合は新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、確実に全てのユーザーを把握できるため、措置は講じない。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	3BA-E3MAA	Cayenne	WP1ZZZ9YZMDA41558~WP1ZZZ9YZMDA41582 令和2年11月25日~令和2年12月8日	3	
	3BA-E3MA		WP1ZZZ9YZMDA00440~WP1ZZZ9YZMDA41599 令和2年11月25日~令和2年12月21日	8	
	3LA-E3L30A	Cayenne	WP1ZZZ9YZMDA13329~WP1ZZZ9YZMDA47828 令和2年12月1日~令和2年12月4日	2	
	3LA-E3L30	E-Hybrid	WP1ZZZ9YZMDA13325~WP1ZZZ9YZMDA48274 令和2年12月1日~令和2年12月16日	4	
	3BA-E3M40A	Cayenne GTS	WP1ZZZ9YZMDA34297~WP1ZZZ9YZMDA61409 令和2年12月16日~令和3年1月13日	4	
	3BA-E3M40		WP1ZZZ9YZMDA34115~WP1ZZZ9YZMDA34281 令和2年12月1日~令和2年12月16日	4	
	(計6型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年11月25日~令和3年1月13日	(計25台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】本件は、外-3218(令和3年6月11日付け)で届出したものであるが、対策が不十分であったことから、新たに届出を行うもの。