

令和4年3月14日  
自動車局 審査・リコール課

ジェイ・バス株式会社による自主改善の実施について

ジェイ・バス株式会社から、後付け用品として販売した側窓バイザーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年3月17日（木）
不具合の内容	側窓バイザーにおいて、端部のエッジ処理が不適切なため、清掃時等に手を当てた際に怪我をするおそれがある。
自主改善の内容	全数、側窓バイザーを良品に交換する。
不具合件数	2件
事故の有無	1件
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・販売先及び使用者に直接訪問して通知する。</li><li>・ジェイ・バス株式会社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数
側窓バイザー	4634427910	令和2年10月5日 ～令和4年1月11日	600枚
	4634427920		555枚
	4634427970		718枚
	4634427980		711枚
		合計	2,584枚

【問い合わせ先】

ジェイ・バス株式会社

TEL：028-673-6058

受付時間：8：10～17：00（土日を除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 倉持・上久保  
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)