

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月 2日

リコール届出番号	3439	リコール開始日	平成26年10月 3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、加速度センサICが製造不良のため、エアバッグが作動不良となるものがある。そのため、警告灯が点灯し、衝突時にエアバッグが展開しない場合や、走行中などに誤展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットの製造番号を確認し、該当する車両はエアバッグコントロールユニットを良品と交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3439のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-136245～DA16T-161421 平成26年2月11日～平成26年6月20日	25,070	
ニッサン	EBD-DR16T	「NT100クリッパー」	DR16T-102209～DR16T-105370 平成26年2月11日～平成26年6月16日	3,162	
マツダ	EBD-DG16T	「スクラム」	DG16T-101901～DG16T-103308 平成26年2月11日～平成26年6月16日	1,408	
三菱	EBD-DS16T	「ミニキャブ」	DS16T-100229～DS16T-102680 平成26年2月11日～平成26年6月13日	2,452	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年2月11日～平成26年6月20日	(計32,092台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-107175～DA16T-134402	14	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
エアバッグ コントローラ	38910-82M00	平成26年5月6日～平成26年7月1日	7	
合 計			(計7個)	