

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 7 月 30 日

リコール届出番号	3394	リコール開始日	平成 26 年 7 月 30 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (コンビネーションメーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーター内の基板はんだ付け工程の管理が不適切なため、液晶表示部を固定している樹脂ケースの熱膨張・収縮の繰り返しにより、はんだ部に亀裂が発生するものがある。そのため、液晶表示部回路が導通不良となり、速度計、走行距離計及び燃料計等が表示不良となるおそれがある。		
改善措置の内容	全使用者に対し当該不具合について周知し、表示不良の申し出があった場合はコンビネーションメーターを対策品に交換する。		
不具合件数	46 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3394 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
三菱	CBA-H82A	「トッポ」	H82A-0000201 ~ H82A-0600505 平成 20 年 9 月 5 日～平成 22 年 12 月 13 日	3,943 台	タコメーター付き車のみ	
	DBA-H82A		H82A-0700394 ~ H82A-0705272 平成 22 年 8 月 3 日～平成 22 年 12 月 13 日	590 台		
	CBA-H82W	「eK-SPORT」	H82W-0000203 ~ H82W-1200792 平成 18 年 8 月 22 日～平成 22 年 12 月 14 日	12,141 台		
	DBA-H82W		H82W-0100244 ~ H82W-1316038 平成 18 年 9 月 1 日～平成 22 年 12 月 13 日	5,642 台		
ニッサン	CBA-H92W	「オッティ」	H92W-0000201 ~ H92W-0600244 平成 18 年 9 月 8 日～平成 22 年 12 月 10 日	9,953 台		
	DBA-H92W		H92W-0050209 ~ H92W-0613958 平成 18 年 9 月 8 日～平成 22 年 12 月 10 日	14,032 台		
	(計 6 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 22 日～平成 22 年 12 月 14 日	(計 46,301 台)		