


改善箇所説明図



注: は制御プログラムを対策仕様に書き換える部位を示す

緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、緊急通報が自動または手動で行えないことがある。そのため、保安基準第43条の8（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に書き換える。

識別：以下のいずれかの確認により識別する

- ・スマートフォンの弊社専用のアプリケーションにて実施済みを確認
- ・弊社ウェブサイトにて実施済みを確認
- ・弊社の専用フリーダイヤル(リコール窓口)にて確認