

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL-3-5 2 5 3-8 1 1 1 内線 4 2 3 6 1
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月12日

リコール届出番号	5130	リコール開始日	令和4年4月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (スイングドアハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、スイングドア下側ハーネスの配策が不適切なため、ドア開閉時に当該ハーネスが周辺部品と干渉して過度の屈曲が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネス内の配線が断線して電装品 (パイロットランプ、サイドターンランプ、ドアガラス熱線ヒータ) が作動不良となり、最悪の場合、異臭・発煙が生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スイングドア下側ハーネスのドアエンジンからドア入口までの配線を新品に交換すると共に樹脂製バンドによる固定を追加する。 また、サービスボックスのロアカバーが樹脂製の車両は、ロアカバーブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロース」	MS06GP-80003～MS06GP-85024 平成31年4月3日～令和3年7月21日	873	
		「ふそう エアロクイーン」	MS06GP-80002～MS06GP-85022 平成31年4月5日～令和3年9月27日	137	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年4月3日～令和3年9月27日	(計1,010台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。