



改善箇所説明図①



ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ



基準不適合発生箇所

注：□ は修正部品を示す。

横滑り防止装置（V S C）において、制御プログラムが不適切なため、V S C機能オフ状態でブレーキペダルを踏んだままシステム停止後に再始動すると、機能オン状態に復帰しない。そのため、オフ表示灯が点灯し、V S Cが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。