

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月12日

リコール届出番号	5141	リコール開始日	令和4年5月13日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	乗降口（スライドドア開閉用スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動スライドドアの車外開閉用スイッチにおいて、製造不良によりゴムキャップに亀裂が入っているものがあり、亀裂部からスイッチ内部に浸入した水分により通電することがある。そのため、停車時や極低速走行時等の特定条件下で、意図せずスライドドアが開閉するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スライドドア開閉用スイッチを良品と交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-1100101～CV1W-1308081 平成27年12月1日～平成31年1月7日	33,886 台	
	3DA-CV1W		CV1W-2100201～CV1W-2206844 平成31年2月8日～令和2年3月27日	21,884 台	
	DBA-CV2W		CV2W-1100101～CV2W-1400826 平成27年12月2日～令和元年12月27日	3,221 台	
	DBA-CV5W		CV5W-1100102～CV5W-1401174 平成27年12月5日～令和元年12月27日	4,132 台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月1日～令和2年3月27日	(計 63,123 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A189	令和2年3月1日～令和4年3月31日	21 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A190	令和2年3月1日～令和4年3月31日	21 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A187HB	令和2年3月1日～令和2年7月31日	7 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A187HC	令和2年3月1日～令和4年3月31日	4 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A187WA	令和2年3月1日～令和4年3月31日	17 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A187XA	令和2年3月1日～令和4年3月31日	10 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE RH	5746A187XB	令和2年3月1日～令和3年10月31日	9 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A188HB	令和2年3月1日～令和4年3月31日	2 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A188HC	令和2年3月1日～令和2年11月30日	4 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A188WA	令和2年3月1日～令和3年10月31日	3 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A188XA	令和2年3月1日～令和4年3月31日	18 個	
COVER, RR DOOR OUTSIDE HANDLE LH	5746A188XB	令和2年3月1日～令和3年10月31日	5 個	
合計			(計 121 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。