

令和4年5月31日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ヨシムラジャパンによる自主改善の実施について

株式会社ヨシムラジャパンから、後付け用品として販売したPCXおよびPCX160用後付けマフラーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年5月31日（火）
不具合の内容	後付け部品のエキゾーストシステムにおいて、エキゾーストパイプ先端部分の設計が不適切なため、走行振動等の影響によりエキゾーストパイプのエンジン取付け部分に過負荷が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エキゾーストパイプに亀裂が入り、排気ガスが漏れるおそれがある。
自主改善の内容	全数、当該エキゾーストパイプに補強溶接を行う。
不具合件数	2件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電子メールや電話で通知する。・株式会社ヨシムラジャパンのホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	出荷期間	対象数
PCX(21)機械曲 R-77R サイクロン EXPORT SPEC 政府認証	110A-45C-5150/ 5130/5180B	令和4年2月2日 ～令和4年5月9日	159 個
PCX(21)機械曲 GP-MAGNUM105 サイクロン EXPORT SPEC 政府認証	110A-45C-5U50/ 5U30/5U80B		72 個
PCX160(21)機械曲 R-77RS サイクロン EXPORT SPEC 政府認証	110A-45E-5150/ 5130/5180B		79 個
PCX160(21)機械曲 GP-MAGNUM105 サイクロン EXPORT SPEC 政府認証	110A-45E-5U50/ 5U30/5U80B		49 個
合計			359 個

【問い合わせ先】

株式会社ヨシムラジャパン ホームページ

2021 年式 PCX/PCX160 用エキゾーストパイプの自主改善のご案内

https://www.yoshimura-jp.com/other/pcx-pcx160_expipe国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表)(内線 42361)