

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月3日

リコール届出番号	5162	リコール開始日	令和4年6月4日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>運転支援装置のPDA※において、制御プログラムが不適切なため、PDAによる減速制御中にブレーキペダルを操作すると、制御終了後もブレーキが作動したままとなる場合がある。そのため、加速不良が発生し、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ過熱により発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。</p> <p>※プロアクティブドライビングアシスト：周辺環境と運転状況に応じて、車両減速と操舵を支援するシステム</p>		
改善措置の内容	全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。また、ブレーキ関連部品を点検し、過熱による異常が認められた場合は交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZWR90W	「ア」 「ヴェクシー」	ZWR90-0001001～ZWR90-0013587 令和3年12月1日～令和4年5月25日	12,560	
			ZWR90-8000000～ZWR90-8003037 令和3年12月1日～令和4年5月24日	3,030	
	6AA-ZWR92W		ZWR92-0001001～ZWR92-0001074 令和3年12月1日～令和4年5月19日	74	
	6AA-ZWR95W		ZWR95-0001001～ZWR95-0004128 令和3年12月1日～令和4年5月25日	3,120	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月1日～令和4年5月25日	(計18,784台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。