

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL-3-5 2 5 3-8 1 1 1 内線 4 2 3 6 1  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月14日

リコール届出番号	5166	リコール開始日	令和4年6月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	乗車装置(グライドスライドドア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バス等において、前側乗降口のグライドスライドドア上部に装着されているターンバックルの強度が不適切なため、ターンバックルに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ターンバックルが折損して当該ドアの開閉が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、グライドスライドドアのターンバックルを対策品に交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP38FK	「ふそう エアスター」	MP38FK-64011～MP38FK-66439 平成26年7月18日～平成29年8月22日	838	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011～MP38FM-66176 平成26年8月1日～平成29年8月21日	326	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69001～MP38FK-76003 平成29年10月13日～令和3年9月1日	119	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69001～MP38FM-75009 平成29年10月6日～令和3年8月1日	86	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69005～MP38FK-76018 平成29年10月19日～令和3年12月8日	1,027	
	2PG-MP38FM		MP38FM-68001～MP38FM-76015 平成29年11月13日～令和3年12月1日	214	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月18日～令和3年12月8日	(計2,610台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。