

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月29日

リコール届出番号	外-3433	リコール開始日	令和4年6月30日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルクの設定値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	18件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8UOFR047765～WAUZZZ8UXJR042484 平成27年7月15日～平成30年11月10日	2,660	
	ABA-GACZE	アウディ Q2 1.4T cod	WAUZZZGAOHA024205～WAUZZZGAXJA087320 平成29年3月8日～平成30年6月2日	879	
	DBA-8VCXS	アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0FA183465～WAUZZZ8VXJA113819 平成27年6月20日～平成30年7月5日	10,464	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3セダン 90kw	WAUZZZ8V0F1139644～WAUZZZ8VXJ1066744 平成27年6月20日～平成30年7月5日	5,747	
	DBA-8XCZE	アウディ A1 1.4T cod	WAUZZZ8X0GB008520～WAUZZZ8XXJB038129 平成27年7月22日～平成30年7月21日	262	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月20日～平成30年11月10日	(計20,012台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。