

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年 7月 22日

リコール届出番号	5191	リコール開始日	令和4年 7月 22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 代表取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(アクスルシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの動力伝達装置において、アクスルシャフト製造時の組み付け作業が不適切なため、ジョイント部のスナップリングが取り付けられていないおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けた場合、ジョイント部のベアリングカップが抜け出すことで異音が発生し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップリングの有無を点検し、組みつけられていない場合は、アクスルシャフトを正規品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.5191」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC017	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KRC017-1108 ~ KRC017-1267 令和3年8月24日~令和4年4月15日	146台	
カトウ	YDS-KRC018	「カトウ KR-80H型 ラフター」	KRC018-2060 ~ KRC018-5001 令和3年7月9日~令和4年5月10日	64台	
カトウ	YDR-KRC020	「カトウ KRM-13H(M)型 ラフター」	KRC020-0696 ~ KRC020-2003 令和3年9月9日~令和4年4月15日	58台	
カトウ	YDS-KRC024	「カトウ KR-60H型 ラフター」	KRC024-0053 ~ KRC024-1004 令和3年10月29日~令和4年4月22日	29台	
カトウ	YDR-KRC022	「カトウ KRM-13H(M)型 ラフター」	KRC022-0063 ~ KRC022-1002 令和3年8月5日~令和4年5月20日	28台	
カトウ	YDS-KRC016	「カトウ KR-50H型 ラフター」	KRC016-1156 ~ KRC016-3002 令和3年6月22日~令和4年4月22日	24台	

カトウ	YDS-KRC023	「カトウ KRM-35H型 ラフター」	KRC023-0053 ~ KRC023-0075 令和3年12月3日～令和4年5月13日	19台	
カトウ	YDS-KRC021	「カトウ KRM-25H型 ラフター」	KRC021-0151 ~ KRC021-0151 令和4年3月25日～令和4年3月25日	1台	
	(計8型式)	(合計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月22日～令和4年5月20日	(計369台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。