

令和4年9月26日
自動車局 審査・リコール課

株式会社デイトナによる自主改善の実施について

株式会社デイトナから、後付け部品として販売したアルミアクッションにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年9月26日（月）
不具合の内容	アルミアクッションの車体連結部分にあるゴムブッシュの嵌合が緩く抜けやすくなっていることがある。そのため、走行中にガタ付きや異音を発生させるおそれがある。また、最悪の場合、当該部品が外れてしまうおそれがある。
自主改善の内容	当該部品を回収・点検し、嵌合が緩い場合は改善後の外筒部に綾目溝加工を施した外形寸法の若干大きなゴムブッシュに打ち換えるか、正規寸法の商品と取り替える。
不具合件数	2件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。また主要バイク用品店店頭にて自主改善案内を掲示する。・バイク専門のWEB媒体を通じ、自主改善案内をニュース記事として告知する。・株式会社デイトナのホームページ及びSNSにて自主改善案内を掲載する。

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数
アルミアクッション	69078(285mm)	令和3年10月～令和4年6月	108個
	69076(265mm)	令和3年4月～令和4年3月	138個
	70283(240mm)	令和3年4月～令和4年6月	105個
		合計	351個

【問い合わせ先】

株式会社デイトナ お客様相談窓口

TEL：0120-60-4955

受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝日除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)