

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年10月6日

リコール届出番号	5214	リコール開始日	令和4年10月7日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	車体(バックドアヒンジ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアヒンジにおいて、一部製作工程での作業指示および検査指示が不適切なため、車体への締結ナットが規定以上の締付トルクで締結されたものがある。そのため締結ボルトが変形し、最悪の場合、ヒンジの片側が外れて、保安基準第18条に規定された堅ろう性の基準に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックドアヒンジと締結ナットを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	ZAA-ZE1	「リーフ」	ZE1-202079~ZE1-202837 令和4年6月6日~令和4年6月10日	108	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月6日~令和4年6月10日	(計108台)	