

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4 年 10 月 31 日

リコール届出番号	外3497	リコール開始日	令和 4 年 1 1 月 1 4 日
届出者の氏名又は名称	BRPジャパン株式会社 代表取締役社長 ブライアン山本 〔 制作国：カナダ 製作者名：Bombardier Recreational Products Inc. 問合せ先：BRP ジャパン カスタマーサービス Tel:03-6718-4701 〕		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（フロントスプロケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントスプロケットの製造工程に不備があり、スプロケットと出力軸の当たり面が小さくなっているものがある。そのため、早期に摩耗し、そのまま使用を続けると、車両の動力を伝達できなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	フロントスプロケットとスプロケットスクリューを改善品に交換し、ワッシャーを追加する。		
不 具 合 件 数	27件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、ヘッドライト左側の下フレームに赤色のシールを貼り付けします。 		

車名	型式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BRP	NB	SPYDER RT	2BXNBCD10FV000087～2BXNBDD1XJV003965 平成26年11月17日～平成30年4月16日	429台	
	RD	SPYDER F3	2BXRDCD10FV001557～2BXRDE1XJV000039 平成26年11月17日～平成30年4月16日	496台	
	RE	SPYDER F3-T/F3LTD	2BXREDD10GV001014～2BXREDD1XJV002534 平成26年11月17日～平成30年4月16日	275台	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年11月17日～平成30年4月16日	(計 1200 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。