

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月1日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5240 | リコール開始日 | 令和4年12月2日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気装置（リチウムイオンバッテリー内部ヒューズ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | NISMO-S仕様のリチウムイオンバッテリー内部ヒューズにおいて、ヒューズの仕様設定が不適切なため、運転の仕方によっては早期に劣化が促進することがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ヒューズが溶断し警告灯が点灯するとともに、モータへの電力供給が停止し走行不能になるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、リチウムイオンバッテリー内部ヒューズを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 34件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------|--------|---|-------------|--------------------|
| ニッサン | DAA-HE12 | 「ノート」 | HE12-213314 ～ HE12-419712 平成30年8月21日 ～ 令和2年7月28日 | 4,856 | e-Power NISMO S |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年8月21日 ～ 令和2年7月28日 | (計 4,856 台) | |