

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年12月20日

リコール届出番号	外-3541	リコール開始日	令和4年12月20日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (ピポッドストラット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンション下部とフレーム間を連結しているピポッドストラットにおいて、製造工程が不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、当該部品が破損し、車両後部の車高が低下し、最悪の場合、リアタイヤとホイールカバーが接触することで大きな減速が発生し、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ピポッドストラットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB10F0102HZ500095 ～ WB10F0105JZ504874 平成28年10月10日 ～ 平成30年5月7日	184台	
		「BMW K1600GTL」	WB10F0205JZ525562 ～ WB10F0201KZ529187 平成29年2月14日 ～ 平成30年9月18日	111台	
		「BMW K1600B」	WB10F5107JZG08475 ～ WB10F510XJZG13122 平成29年4月25日 ～ 平成30年5月25日	403台	
	(1型式)	(3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月10日～平成30年9月18日	(計 698 台)	

【備考】 本件は、令和4年3月23日付け届出番号「外 3363」で届出したものですが、精査した結果、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。