

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	5272	リコール開始日	令和5年2月3日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プラグインハイブリッドシステムにおいて、バッテリーの充放電制御が不適切なため、EVモードの継続使用によりバッテリー電圧が低下した際、急加速を行うと、想定以上に電圧が低下することがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6LA-AXAP54	「RAV4 PHV」	AXAP54-0001001～AXAP54-0003490 令和2年4月28日～令和3年6月17日	2,481	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月28日～令和3年6月17日	(計2,481台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。