

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	外 3560	リコール開始日	令和5年2月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 長谷川 正敏 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：パイエリシエ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジン制御装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン回転数と駆動輪の間に急な大きな回転速度差を生じさせる特殊な運転操作条件下において、トランスミッションに大きな負荷がかかることがある。そのため、そのような走行を繰り返すことで、最悪の場合、トランスミッションのインプットシャフトが折損し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外支社からの報告		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-R12MA	「R1250GS」	WB10J910XKZG95697 ~ WB10J9106L6D32199 平成30年8月28日 ~ 令和2年7月13日	1,123台	
		「R1250GSA」	WB10J5104KZE63265 ~ WB10J5109L6D25448 平成30年9月4日 ~ 令和2年6月29日	1,202台	
		「R1250GS」	WB10M0108M6D53477 ~ WB10M0104P6G59919 令和2年9月16日 ~ 令和4年10月8日	857台	

		「R1250GSA」	WB10M1100M6D41863 ~ WB10M1104P6G63474 令和2年8月26日 ~ 令和4年10月17日	1,349台	
	(1型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年8月28日 ~ 令和4年10月17日	(計 4,531台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。