

令和 5 年 2 月 6 日
自動車局 審査・リコール課

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントによる自主改善の実施について

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントから、後付け部品として販売されたレクサスRX450h（ハイブリッド仕様車）用消音器において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和5年2月2日（木）
不具合の内容	レクサスRX450h（ハイブリッド仕様車）用の後付消音器において、左側テールパイプの強度が不足していたため、亀裂が発生し異音が出て、排気が漏れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、脱落するおそれがある。
自主改善の内容	全数、後付消音器の左側テールパイプを改善品に交換する。
不具合件数	5件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。・株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントのホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
スポーツマフラー	MS153 -48008	令和元年8月1日 ～ 令和4年4月22日	1,475	レクサスRX450h (DAA-GYL20W、 DAA-GYL25W) 用
エアロダイナミクス パッケージに含まれる後付消音器				
スポーツマフラー&リヤディフュー ザーに含まれる後付消音器				
		合計	1,475個	

【問い合わせ先】

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

カスタマーファースト部 アフターサービス室 市販サービスG

TEL：052-689-7836

受付時間：月～金 10:00～18:00（除く年末年始・GW・夏期休暇）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)