

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年2月28日

リコール届出番号	外-3577		リコール開始日: 令和5年2月28日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 大貫陽介 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	冷却装置 (冷却ファン)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却装置において、冷却ファンモーターがエンジンからの熱を繰り返し過剰に受けることにより、モーターの性能に影響をきたすことがある。そのため、そのまま走行を続けると、オーバーヒートが発生し、最悪の場合、エンジンが停止し再始動不可となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、冷却ファンモーターにヒートシールドを追加する。				
不具合件数	16件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-PSJ1200	「スピードトリプルRS」	SMTS3P01SCNAF0034 ~ SMTS3P01SCPBD0781 令和3年3月3日～令和4年5月20日	292	
	8BL-PSJ1200	「スピードトリプルRS」	SMTS3P01SCNAV8733 ~ SMTS3P01SCPBD6653 令和3年8月18日～令和4年6月11日	19	
		「スピードトリプルRR」	SMTS3P02SCNAW2207 ~ SMTS3P02SCPBH8765 令和3年9月8日～令和4年12月11日	155	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年3月3日～令和4年12月11日	(計466台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。