

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年3月2日

リコール届出番号	5285	リコール開始日	令和5年3月3日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ボデー統合制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズブロック内のボデー統合制御コンピュータにおいて、コンデンサの製造工程が不適切なため、内部ショートが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズが溶断して、灯火器が点灯しなくなるとともにエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズブロックを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BA-LA850S	「ムーヴキャンバス」	LA850S-0017387～LA850S-0018514 令和4年12月20日～令和4年12月28日	101	
			LA850S-1009332～LA850S-1010575 令和4年12月22日～令和5年1月14日	22	
	5BA-LA860S		LA860S-0003458～LA860S-0003554 令和4年12月21日～令和4年12月26日	18	
	LA860S-1002045～LA860S-1002050 令和4年12月23日～令和4年12月24日		2		
	5AA-A202S	「ロッキー」	A202S-0017877～A202S-0018194 令和5年1月9日～令和5年1月16日	35	
トヨタ	5AA-A202A	「ライズ」	A202A-0048642～A202A-0049377 令和5年1月9日～令和5年1月19日	65	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月20日～令和5年1月19日	(計 243 台)	