

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 5 年 4 月 26 日

リコール届出番号	外-3605	リコール開始日	令和 5 年 4 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク上部に溶接されているカバープレートにおいて、溶接パッドの高さおよび溶接面積が不適切なため、走行振動等により溶接部に影響を受け、亀裂が生じる場合がある。そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。		
不具合件数	38 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8E32040A019564 ~ WBA8E320X0A545777 平成 28 年 12 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日	1076	
BMW	DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8K12000K510351 ~ WBA8E32080K866310 平成 28 年 6 月 29 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日	1553	
BMW	DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8E36000NU31970 ~ WBA8E36090NU82898 平成 28 年 7 月 15 日 ~ 平成 29 年 12 月 12 日	3020	
BMW	DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8E36060NV04680 ~ WBA8E360X0NV05363 平成 29 年 12 月 13 日 ~ 平成 30 年 2 月 5 日	329	
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3G72040F943081 平成 25 年 2 月 5 日	1	
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B16030NP43238 ~ WBA3B160X0NP48114 平成 24 年 6 月 6 日 ~ 平成 24 年 8 月 29 日	4	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A12020A019479 ~ WBA8A12030A677196 平成 28 年 12 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 21 日	581	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A52090AD32572 ~ WBA8A52020AD32624 平成 29 年 12 月 12 日 ~ 平成 30 年 2 月 1 日	31	

BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A52090AG58386 ~ WBA8A52020AG58455 平成 30 年 2 月 7 日 ~ 平成 30 年 3 月 22 日	17	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A12020ED49652 平成 30 年 2 月 22 日	1	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A12010EE99994 ~ WBA8A12000EE99999 平成 30 年 3 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 9 日	4	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A120X0EF25900 ~ WBA8A12020EF25907 平成 30 年 3 月 9 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日	6	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A12070EJ42915 ~ WBA8A12060EJ43151 平成 30 年 3 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 29 日	107	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A52040K432859 ~ WBA8A12000K820115 平成 28 年 5 月 2 日 ~ 平成 30 年 3 月 23 日	1014	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A56090NS99752 ~ WBA8A56080NS99998 平成 28 年 5 月 5 日 ~ 平成 29 年 5 月 26 日	243	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A16060NT11137 ~ WBA8A16010NT98591 平成 28 年 5 月 3 日 ~ 平成 30 年 2 月 6 日	345	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A16000NU33900 ~ WBA8A56070NU88349 平成 28 年 6 月 2 日 ~ 平成 30 年 1 月 26 日	2892	
BMW	DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A16020NV09388 ~ WBA8A16030NV09772 平成 30 年 1 月 26 日 ~ 平成 30 年 2 月 7 日	108	
BMW	DBA-3X20	「BMW 320i グ ランツ-リスモ」	WBA3X12050D737888 ~ WBA3X12080D737982 平成 28 年 5 月 9 日 ~ 平成 28 年 5 月 30 日	11	
BMW	DBA-8X20	「BMW 320i グ ランツ-リスモ」	WBA8X32070G443604 ~ WBA8X32090G444172 平成 28 年 6 月 15 日 ~ 平成 29 年 9 月 6 日	279	
BMW	DBA-3X28	「BMW 328i グ ランツ-リスモ」	WBA3X32060D444934 平成 28 年 5 月 4 日	1	
BMW	DBA-8A20	「BMW 330i」	WBA8G72040A028265 ~ WBA8G72020A028328 平成 29 年 4 月 6 日 ~ 平成 29 年 8 月 7 日	2	
BMW	DBA-8A20	「BMW 330i」	WBA8G72030K457570 ~ WBA8G72000K633118 平成 28 年 5 月 10 日 ~ 平成 30 年 2 月 6 日	21	
BMW	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8B32090A060197 ~ WBA8B32020A060199 平成 29 年 1 月 27 日	3	
BMW	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8H120X0AE83697 ~ WBA8H120X0AE83781 平成 29 年 12 月 7 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日	7	
BMW	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8B31050K381875 ~ WBA8B32000K819636 平成 28 年 5 月 17 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日	44	
BMW	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8B36020NT13637 ~ WBA8B35000NT20040 平成 28 年 5 月 4 日 ~ 平成 29 年 9 月 27 日	78	
BMW	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8B36090NU40711 ~ WBA8B36050NU41001 平成 29 年 2 月 27 日 ~ 平成 30 年 2 月 5 日	38	
BMW	DBA-3N20	「BMW 420i」	WBA3N12040K099232 平成 26 年 3 月 6 日	1	

BMW	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4N32020A024602 ～ WBA4N32030A024771 平成 28 年 11 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 17 日	36	
BMW	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4S32070AB85149 ～ WBA4S32020AB85639 平成 29 年 2 月 16 日 ～ 平成 29 年 6 月 6 日	145	
BMW	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4S32020AC25962 ～ WBA4S320X0AC88632 平成 29 年 6 月 21 日 ～ 平成 29 年 12 月 21 日	106	
BMW	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4S320X0AG13196 ～ WBA4S32060AG13728 平成 29 年 12 月 22 日 ～ 平成 30 年 3 月 23 日	118	
BMW	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4N32080K541266 ～ WBA4N32030K877312 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 28 年 10 月 18 日	169	
BMW	DBA-4D20	「BMW 420i ク ランクーペ」	WBA4H520X0BB96747 ～ WBA4H52070BB97242 平成 29 年 2 月 28 日 ～ 平成 30 年 3 月 14 日	183	
BMW	DBA-4D20	「BMW 420i ク ランクーペ」	WBA4H32040BE52904 ～ WBA4H32050BE54953 平成 29 年 2 月 21 日 ～ 平成 29 年 4 月 7 日	296	
BMW	DBA-4D20	「BMW 420i ク ランクーペ」	WBA4H32050BH10914 ～ WBA4H32070BH13507 平成 29 年 4 月 10 日 ～ 平成 30 年 2 月 26 日	1119	
BMW	DBA-4D20	「BMW 420i ク ランクーペ」	WBA4H32010BP26668 ～ WBA4H52050BP32694 平成 30 年 2 月 26 日 ～ 平成 30 年 3 月 29 日	106	
BMW	DBA-4D20	「BMW 420i ク ランクーペ」	WBA4D320X0G383227 ～ WBA4D32080G754983 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 28 日	1569	
BMW	DBA-4N20	「BMW 430i」	WBA4S72070AA95586 ～ WBA4S72090AA96173 平成 29 年 2 月 20 日 ～ 平成 29 年 9 月 25 日	13	
BMW	DBA-4N20	「BMW 430i」	WBA4S72030AC38548 ～ WBA4S72090AC38554 平成 29 年 10 月 18 日 ～ 平成 29 年 10 月 20 日	2	
BMW	DBA-4N20	「BMW 430i」	WBA4S72000AE64904 平成 29 年 11 月 7 日	1	
BMW	DBA-4N20	「BMW 430i」	WBA4S72090AF40085 ～ WBA4S72030AF40194 平成 29 年 11 月 28 日 ～ 平成 30 年 3 月 6 日	5	
BMW	DBA-4N20	「BMW 430i」	WBA4N72070K594953 ～ WBA4N72080K595397 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 7 日	21	
BMW	DBA-4D20	「BMW 430i ク ランクーペ」	WBA4H72070BE54993 ～ WBA4H72010BE91439 平成 29 年 3 月 31 日 ～ 平成 29 年 10 月 27 日	43	
BMW	DBA-4D20	「BMW 430i ク ランクーペ」	WBA4H72040BK36085 ～ WBA4H72080BK36428 平成 29 年 11 月 30 日 ～ 平成 30 年 3 月 29 日	9	
BMW	DBA-4D20	「BMW 430i ク ランクーペ」	WBA4D92010G385841 ～ WBA4D92070G386542 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 14 日	40	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4W710X0AA73149 ～ WBA4W72060AA75642 平成 29 年 4 月 24 日 ～ 平成 29 年 10 月 11 日	24	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4W720X0AC38602 平成 29 年 10 月 13 日	1	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4W71080AE64770 ～ WBA4W72070AE99993 平成 29 年 10 月 19 日 ～ 平成 30 年 2 月 1 日	14	

BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4W72070AF06800 ～ WBA4W71070AF41404 平成 30 年 1 月 24 日 ～ 平成 30 年 3 月 21 日	11	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4P110X0K520192 ～ WBA4P12090K543543 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 20 日	36	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4T910905A13926 ～ WBA4T910505A14247 平成 28 年 6 月 13 日 ～ 平成 29 年 1 月 11 日	17	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4T920905C32139 ～ WBA4T920405C32565 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 29 年 2 月 16 日	88	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4Z51030EA13119 ～ WBA4Z52000EA32595 平成 29 年 3 月 21 日 ～ 平成 29 年 11 月 13 日	73	
BMW	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4Z52080EE80440 ～ WBA4Z52000EE80674 平成 29 年 9 月 28 日 ～ 平成 30 年 3 月 27 日	82	
BMW	DBA-4E30	「BMW 440i グ ランクーペ」	WBA4J51030BA30382 ～ WBA4J510X0BA30752 平成 29 年 4 月 5 日 ～ 平成 29 年 7 月 28 日	10	
BMW	DBA-4E30	「BMW 440i グ ランクーペ」	WBA4J52010BE91532 ～ WBA4J52070BE91955 平成 29 年 4 月 3 日 ～ 平成 29 年 8 月 17 日	42	
BMW	DBA-4E30	「BMW 440i グ ランクーペ」	WBA4J51020BH28949 ～ WBA4J52010BH83908 平成 29 年 8 月 8 日 ～ 平成 30 年 3 月 29 日	99	
BMW	DBA-4E30	「BMW 440i グ ランクーペ」	WBA4J51030BN79478 ～ WBA4J51050BN79515 平成 30 年 3 月 21 日 ～ 平成 30 年 3 月 29 日	3	
BMW	DBA-4E30	「BMW 440i グ ランクーペ」	WBA4E31080G186037 ～ WBA4E32070G387247 平成 28 年 5 月 13 日 ～ 平成 29 年 2 月 17 日	63	
BMW	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920705E21737 ～ WBS8M920105E22091 平成 28 年 5 月 2 日 ～ 平成 28 年 6 月 27 日	59	
BMW	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920205G47488 ～ WBS8M920X05G48971 平成 28 年 6 月 30 日 ～ 平成 29 年 3 月 22 日	202	
BMW	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920405J89823 ～ WBS8M920105J91593 平成 29 年 3 月 25 日 ～ 平成 30 年 1 月 12 日	253	
BMW	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920105K97087 ～ WBS8M920505K97576 平成 30 年 1 月 15 日 ～ 平成 30 年 3 月 28 日	42	
BMW	CBA-3C30	「BMW M4」	WBS3R91040A001970 ～ WBS3R910X0A002802 平成 28 年 10 月 27 日 ～ 平成 29 年 2 月 14 日	6	
BMW	CBA-3C30	「BMW M4」	WBS4Y92070AB74696 ～ WBS3S710X0AB99952 平成 29 年 3 月 1 日 ～ 平成 29 年 11 月 22 日	42	
BMW	CBA-3C30	「BMW M4」	WBS3S71070AC06839 ～ WBS4Y92060AC83795 平成 29 年 3 月 31 日 ～ 平成 30 年 3 月 22 日	395	
BMW	CBA-3C30	「BMW M4」	WBS4Y92070AF98864 ～ WBS4Y92020AF98996 平成 30 年 2 月 28 日 ～ 平成 30 年 3 月 22 日	29	
BMW	CBA-3C30	「BMW M4」	WBS3R92090K345223 ～ WBS3R91050K863752 平成 28 年 5 月 3 日 ～ 平成 29 年 2 月 3 日	305	
	(13 型式)	(14 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 6 日 ～ 平成 30 年 3 月 29 日	計 17,694	

(備考)本件は、令和2年9月14日付け届出番号「外-3094」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。