


## 改善箇所説明図



制動装置において、前輪ブレーキホースの車体への組付け作業が不適切なため、正しい位置に組付けられていない。そのため、当該ホースがホースガイド端部と接触し、そのまま使用を続けると、当該ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、前輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前輪ブレーキホースを新品と交換し、正しい位置に組付ける。

注：  は交換及び正しい位置に組付ける部品を示す。

識別： 車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。