

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年8月8日

リコール届出番号	外-3665	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 社長兼代表職務執行者 ミハヤエル・ヴィット 〔製作国 : ドイツ連邦共和国〕 〔製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	エンジン (排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールにおいて、耐久性の検討が不十分のため経年変化により冷却水が漏れることがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールを対策品と交換する。また、インテークマニホールドの状態を確認し、損傷が見られる場合は新品と交換する。 なお、部品の準備に時間を要する事から、部品の準備が整うまでの間、サービス入庫の度に点検を実施し、点検の結果、不具合のない車両については、使用者に対して注意喚起するとともに、対策品の準備ができた段階で再度連絡し、対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しており連絡が確実にできるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 ・改善実施済車：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄色ペンを塗布する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3 ビターボ	WAPDF3000EHP10001 ~ WAPDF3000JAP10488 平成 25 年 11 月 12 日 ~ 平成 31 年 2 月 12 日	264	
		D3 ビターボ ツーリング	WAPDF3100EJP10029 ~ WAPDF3100JBP10285 平成 26 年 7 月 8 日 ~ 平成 30 年 10 月 9 日	91	

		D4 ビター ボクサー	WAPDF3200FLP10002 ~ WAPDF3200JZP10283 平成 26 年 10 月 20 日 ~ 平成 31 年 2 月 12 日	85	
	FDA-PP10	XD3 ビター ボクサー	WAPDF2500FPP10411 ~ WAPDF2500HPP10875 平成 26 年 12 月 1 日 ~ 平成 29 年 10 月 5 日	102	
	3DA-LU20	XD3	WAPDG0100KLU20001 ~ WAPDG0100MLU20190 平成 31 年 1 月 25 日 ~ 令和 3 年 2 月 10 日	112	
	7DA-MU30	XD4	WAPDG0200LMU30120 ~ WAPDG0200PVU30372 令和元年 9 月 13 日 ~ 令和 5 年 5 月 8 日	53	
	FDA-MP20	D5 ターボ	WAPD53000DMP20001 ~ WAPD53000GUP20301 平成 24 年 6 月 1 日 ~ 平成 28 年 8 月 1 日	293	
	FDA-5U20	D5S	WAPDG3000JJU20001 ~ WAPDG3000KJU20117 平成 29 年 10 月 5 日 ~ 平成 31 年 2 月 12 日	85	
	3DA-5U20		WAPDG3000KJU20119 ~ WAPDG3000LJU20185 平成 31 年 2 月 12 日 ~ 令和 2 年 9 月 24 日	54	
	計 7 型式	計 8 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 1 日 ~ 令和 5 年 5 月 8 日	計 1139 台	

【追記】以下のリコールの対象車両を含むものであるが、本リコールの作業をもって以下のリコールも実施済みである事とする：

平成 31 年 1 月 22 日届出 外-2774

令和 2 年 3 月 17 日届出 外-3006

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。