

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp/

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和05年08月24日

リコール届出番号	外-3635	リコール開始日	令和05年08月29日
届出者の氏名又は名称	製作国： 中華人民共和国 製作者名： 比亞迪自動車株式会社 問い合わせ先： BYD EV乗用車に関するお問い合わせ先 TEL 0120-807-551		
不具合の部位（部品名）	その他の灯火等の制限（左ボディドメインコントローラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両を解錠する際のアンサーバック機能において、点灯プログラムが不適切なため、非常点滅表示灯が作動した後に車幅灯及び尾灯が点灯する一連の作動時間が3秒を超えている。 このため、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	左ボディドメインコントローラーに入力されているプログラムを対策プログラムに更新する。 なお、販売店に入庫し、診断機により実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車型式指定申請時による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ (計1型式)	ATTO 3 (計1車種)	LGXCE4CB6N2029617～LGXCE4CB9N2219234 令和04年06月14日～令和05年01月05日	102	
			LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB7P2108698 令和05年03月06日～令和05年05月12日	427	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和04年06月14日～令和05年05月12日	(計 529 台)	