

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年9月27日

リコール届出番号	外-3663	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	McLaren Automotive Asia Pte Ltd. Managing Director ポール・ハリス	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 製作国:イギリス 製作者名:McLaren Automotive </div> 問合せ先: 日本支店 TEL 03-6675-4313	
不具合の部位	冷却水ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンとラジエーター間の冷却水ホース接続部の設計が不適切であるため、高負荷運転時(サーキット走行など)に接続部から冷却水が漏れる可能性がある。最悪の場合、冷却水がエンジン高温部分にかかり、火災になる可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、対象ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・改善実施済車: 運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3663のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マクラーレン	ABA-P13SP	「マクラーレン 600LT クーペ」 「マクラーレン 600LT スパイダー」	SBM13RAE0KW006561 ~ SBM13SAE3LW009186 平成30年10月31日 ~ 令和2年2月26日	170台	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月31日 ~ 令和2年2月26日	(計170台)	