



## 改善箇所説明図



ハイブリッド車のサブヒューズボックスとバッテリー間を接続するバッテリーケーブルにおいて、当該ケーブルの回路が不適切なため、側面衝突の衝撃により車体に挟まれたケーブルが損傷し、短絡した場合に電流が流れ続けることがある。そのため、短絡した電流によりケーブルが発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、バッテリーケーブルを対策品に交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。



注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。