

連絡先：物流・自動車局 審査・コール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月15日

リコール届出番号	外-3754	リコール開始日	令和6年1月15日
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	乗降口（ドアラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアラッチにおいて、作動の制御プログラムが不適切な為、衝突時等の衝撃で発生する電氣的なノイズによって、ドアラッチアクチュエータが誤作動することがある。そのため、衝撃時にドアラッチの保持機能が解除され、最悪の場合、扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2023.44.30かそれ以降 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SLA	Model S	5YJSA7E53PF516089～5YJSA7E53PF527481 令和5年6月10日～令和5年10月22日	45	
	ZAA-SLP		5YJSA7E63PF501696～5YJSA7E64PF527479 令和5年6月10日～令和5年10月29日	62	
	ZAA-XLA	Model X	7SAXCCE57PF404133～7SAXCCE59PF421192 令和5年6月10日～令和5年10月28日	73	
	ZAA-XLP		7SAXCCE62PF404131～7SAXCCE60PF421946 令和5年6月10日～令和5年10月24日	30	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年6月10日～令和5年10月29日	210	

#### 【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。