

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年1月26日

リコール届出番号	5437	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (低圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	①全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。 ②全車両、低圧燃料ポンプの製造番号を点検し、該当するものは、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。			
不具合件数	10件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC79	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」	SC79-1000010～SC79-1000792 平成30年2月15日～平成30年9月13日	783	①
			SC79-1100001～SC79-1100492 平成30年10月4日～令和元年11月22日	490	
			SC79-1100493～SC79-1100497 令和元年11月11日～令和元年11月28日	5	②
			SC79-1200004～SC79-1200395 令和元年12月2日～令和2年11月9日	392	
			SC79-1300005～SC79-1300427 令和3年2月5日～令和3年8月31日	423	
			SC79-1400001～SC79-1400354 令和4年3月7日～令和4年9月2日	354	
	8BL-SC79	「Gold Wing Tour」	SC79-1500003～SC79-1500613 令和4年11月24日～令和5年12月7日	567	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC77	「CBR1000RR」	SC77-1000882～SC77-1000931 平成29年12月29日～平成30年2月28日	50	①
			SC77-1100001～SC77-1100214 平成30年4月19日～平成30年9月24日	214	
			SC77-1200002～SC77-1200219 平成30年11月21日～令和2年3月3日	218	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年12月29日～令和5年12月7日	(計3,496台)	①1,755 ②1,741

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
燃料ポンプ モジュール ASSY	16700-MFJ-D02	平成29年8月8日～令和2年6月24日	104	「CBR600RR」
	16700-MKF-D41	平成29年7月11日～令和2年4月30日	67	「CBR1000RR」
	16700-MKC-A01	令和2年1月27日、令和2年3月26日	2	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」
		合計	(計173個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、①と同様の改善を実施する。

(備考)

本件は、令和2年5月28日付け届出番号「4751」、「外-3039」、令和3年3月25日付け届出番号「4917」、「外-3197」、令和4年6月2日付け届出番号「5159」、令和5年6月2日付け届出番号「5328」、令和5年10月13日付け届出番号「5395」及び、令和5年12月8日付け届出番号「5423」にてリコール届出したものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。