

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年4月17日

リコール届出番号	5474	リコール開始日	令和6年4月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗降口（後席ドアアウターハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドアハンドルの開スイッチの防水性能が不十分なため、洗車等で多量の水がかかるとスイッチ内部に浸入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スイッチ内部の回路が短絡して作動し、最悪の場合、走行中に後席ドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後席ドアハンドルの開スイッチを対策品と交換する。なお、対策品の準備が整うまで、暫定的にヒューズを外して開スイッチの作動を停止し、ドア開を手動操作に限定する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXWH60	「プリウス」	MXWH60-4000000～MXWH60-4075733 令和 4年11月24日～令和 6年 4月 3日	75,647	
	6LA-MXWH61		MXWH61-4000000～MXWH61-4013970 令和 5年 2月15日～令和 6年 4月 3日	13,961	
	6AA-MXWH65		MXWH65-4000000～MXWH65-4016053 令和 4年11月24日～令和 6年 4月 3日	16,043	
	6AA-ZVW60		ZVW60-4000000～ZVW60-4025599 令和 4年11月24日～令和 6年 4月 3日	25,551	
	6AA-ZVW65		ZVW65-4000000～ZVW65-4004104 令和 4年11月24日～令和 6年 4月 3日	4,103	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4年11月24日～令和 6年 4月 3日	(計135,305台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。