

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月14日

リコール届出番号	5479	リコール開始日	令和6年5月15日	
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 日高 祥博 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819</td> </tr> </table>			問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819
問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819				
不具合の部位（部品名）	速度計（速度伝達用ケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	計器盤に取付けている速度伝達用ケーブルにおいて、速度計と当該ケーブル内のワイヤとの隙間の設定が不適切なため、走行時に当該ケーブルが屈曲して寸法が変化し、隙間が小さくなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、隙間がなくなって速度計と当該ケーブル内のワイヤが接触し、最悪の場合、速度計が正しい速度を表示しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、速度伝達用ケーブルを対策品と交換するとともに計器盤を新品と交換する。また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。			
不具合件数	32件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BJ-SED7J	「アクシズ LTS125」	SED7J-001001～SED7J-042222 平成29年2月14日～令和3年9月17日	39,808台	
	8BJ-SEJ6J	「AXIS Z」	SEJ6J-001001～SEJ6J-005680 令和3年11月9日～令和4年10月6日	4,680台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月14日～令和4年10月6日	(計44,488台)	