

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年5月16日

改善対策届出番号	688	改善対策開始日	令和6年5月31日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠勝弘	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	安全運転支援システム（車両制御コンピュータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両制御コンピュータにおいて、スマート・ブレーキ・サポートの制御プログラムが不適切なため、道路横に斜めの金属壁などがあった場合に、前進時左右接近物検知機能が誤作動することがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、ディスプレイに警告表示が出て、最悪の場合、衝突被害軽減ブレーキが作動し、急制動がかかるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、車両制御コンピュータの制御プログラムを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。または、車両のセンターディスプレイ画面へのメッセージ表示にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
マツダ	3CA-KH3R3P	「CX-60」	KH3R3P-100013～KH3R3P-111604 令和4年7月5日～令和5年9月11日	11,591	
	5LA-KH5S3P		KH5S3P-100004～KH5S3P-101066 令和4年10月19日～令和5年9月8日	1,063	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月5日～令和5年9月11日	(計12,654台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。