

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日 : 令和6年6月13日

改善対策届出番号	693	改善対策開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキオペレーティングシミュレータ)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	交換修理用部品の電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。			
改善対策の内容	特定できた車両は、ブレーキオペレーティングシミュレータを対策品と交換する。 ただし、改善対策部品の供給に時間を要する場合は、点検の必要が生じた際にその旨の案内をマルチインフォメーションディスプレイに表示する自己診断ソフトウェアを追加する。 なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	販売会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-GB7	「FREED+」	GB7-1063086 平成30年2月14日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月14日	(計1台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-TDL-J06	令和元年7月24日～令和2年1月28日	10	「FREED」 「FREED+」
	01469-TDL-J07	令和2年3月17日～令和3年6月18日	12	
	01469-TDL-J08	令和3年8月27日～令和4年4月17日	12	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-TDL-J16	平成 30 年 12 月 22 日～令和 2 年 10 月 31 日	190	「FREED」 「FREED+」
	01469-TDL-J17	令和 2 年 3 月 23 日～令和 3 年 7 月 15 日	133	
	01469-TDL-J18	令和 2 年 12 月 17 日～令和 4 年 6 月 24 日	363	
	01469-TDL-J19	令和 4 年 2 月 2 日～令和 6 年 4 月 25 日	894	
	01469-TDL-J32	令和 2 年 1 月 21 日～令和 2 年 2 月 20 日	2	
	01469-TDL-J33	令和 2 年 5 月 20 日～令和 4 年 4 月 12 日	69	
	01469-T5C-J05	令和元年 7 月 20 日～令和 2 年 1 月 9 日	21	「フィット」
	01469-T5C-J06	令和 2 年 3 月 19 日～令和 3 年 2 月 26 日	27	
	01469-T5C-J07	令和 3 年 2 月 17 日～令和 4 年 7 月 28 日	121	
	01469-T5C-J08	令和 4 年 1 月 27 日～令和 6 年 4 月 13 日	333	
	01469-T5C-J14	平成 31 年 4 月 17 日～令和 2 年 2 月 8 日	5	
	01469-T5C-J16	令和 3 年 5 月 21 日～令和 3 年 11 月 21 日	16	
	01469-T5C-J17	令和 4 年 1 月 14 日～令和 6 年 4 月 10 日	15	
	01469-TAX-J05	令和元年 6 月 9 日～令和 2 年 9 月 1 日	5	
	01469-TAX-J06	令和 2 年 11 月 13 日～令和 3 年 7 月 7 日	5	
	01469-TAX-J07	令和 3 年 10 月 6 日～令和 4 年 1 月 13 日	6	
	01469-TAX-J08	令和 4 年 1 月 20 日～令和 6 年 2 月 23 日	48	
	01469-TAX-J14	令和 2 年 9 月 15 日	1	
	01469-TAX-J16	令和 4 年 9 月 21 日～令和 5 年 9 月 29 日	3	
	01469-TAX-J17	令和 6 年 4 月 8 日	1	
	01469-TZB-J03	令和 4 年 8 月 20 日	1	
	01469-TZB-J20	令和 2 年 4 月 9 日～令和 6 年 4 月 16 日	3	
	01469-TZB-J21	令和 2 年 7 月 21 日～令和 3 年 11 月 5 日	44	
	01469-TZB-J22	令和 3 年 12 月 7 日～令和 6 年 4 月 22 日	730	
	01469-TZB-J30	令和 4 年 9 月 22 日	1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考		
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-TZB-J31	令和5年3月17日～令和5年9月28日	2	「フィット」		
	01469-TZB-N10	令和2年12月16日～令和3年8月16日	4			
	01469-TZB-N11	令和2年7月31日～令和3年10月16日	7			
	01469-TZB-N12	令和3年12月7日～令和6年3月28日	134			
	01469-TZE-J03	令和2年6月8日～令和2年6月22日	3			
	01469-TZE-J04	令和3年12月6日～令和4年12月4日	23			
	01469-TZE-J05	令和4年12月17日～令和6年4月6日	32			
	01469-TZE-N02	令和4年9月7日～令和5年2月9日	3			
	01469-TZE-N03	令和2年10月29日～令和5年9月5日	6			
	01469-TZE-N04	令和6年1月11日～令和6年3月3日	2			
	01469-3N0-J01	01469-3N0-J01	令和3年5月15日～令和4年1月8日		17	「VEZEL」
01469-3N0-J02		令和3年12月23日～令和6年4月17日	45			
01469-3N9-J01		令和3年9月27日～令和4年10月21日	4			
01469-3N9-J02		令和4年6月2日～令和6年4月25日	14			
01469-T7B-J06		令和3年5月28日	1			
01469-T7B-J07		令和3年10月19日	1			
01469-T7B-J55		平成31年2月9日～令和2年10月9日	43			
01469-T7B-J56		令和2年6月2日～令和2年9月19日	11			
01469-T7B-J57		令和2年10月17日～令和4年7月31日	308			
01469-T7B-J58		令和4年4月12日～令和6年4月26日	512			
01469-T7E-J55		令和元年11月9日～令和元年11月19日	3			
01469-T7E-J56		令和2年2月6日～令和3年7月23日	6			
01469-T7E-J57		令和3年5月31日～令和4年7月17日	9			
01469-T6C-J56		01469-T6C-J56	平成31年2月21日～令和2年10月31日	66	「オデッセイ」	
		01469-T6C-J57	令和2年5月17日～令和3年10月29日	38		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-T6C-J58	令和3年2月18日～令和4年8月19日	55	「オデッセイ」
	01469-T6C-J59	令和4年1月15日～令和6年4月24日	119	
	01469-T6C-J63	令和元年7月23日～令和3年2月4日	33	
	01469-T6C-J64	令和2年7月14日～令和3年9月12日	23	
	01469-T6C-J65	令和3年7月7日～令和3年12月23日	16	
	01469-T6C-J66	令和4年1月15日～令和6年3月22日	212	
	01469-T6C-J71	令和3年5月2日～令和3年11月23日	7	
	01469-T6C-J72	令和4年1月20日～令和6年4月3日	54	
	01469-TD4-J03	平成31年1月30日～令和2年9月11日	27	
01469-TD4-J05	令和2年10月24日～令和4年4月30日	91		
01469-TD4-J06	令和4年1月20日～令和6年3月15日	309		
01469-TD4-J14	令和2年7月17日～令和2年8月23日	5		
01469-TD4-J15	令和2年10月31日～令和5年6月20日	38		
01469-TD4-J50	令和3年3月18日～令和4年7月28日	9		
01469-TD4-J51	令和4年6月15日～令和5年11月4日	20		
01469-TD5-J03	令和元年9月5日～令和2年6月27日	3		
01469-TD5-J05	令和2年9月16日～令和3年10月21日	4		
01469-TD5-J13	令和3年12月23日	1		
01469-TD5-J50	令和4年1月26日～令和4年2月10日	2		
01469-TD5-J51	令和4年9月1日～令和5年11月25日	5		
01469-TAD-J04	平成31年4月23日～令和2年9月5日	29	「ステップワゴン」	
01469-TAD-J05	令和2年6月13日～令和3年3月5日	23		
01469-TAD-J06	令和3年1月6日～令和4年6月30日	60		
01469-TAD-J07	令和4年1月26日～令和6年4月20日	229		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-TPB-J80	令和3年6月23日～令和4年7月2日	9	「CR-V」
	01469-TPB-J81	令和4年10月10日～令和6年4月18日	15	
	01469-TPB-J91	平成30年11月8日～令和4年11月19日	28	
	01469-TPB-J92	令和元年5月30日～令和2年11月5日	17	
	01469-TPB-J94	令和2年10月24日～令和3年12月9日	31	
	01469-TPB-J95	令和4年1月20日～令和6年4月13日	205	
01469-TXN-J02	01469-TXN-J02	令和元年6月7日～令和3年7月27日	5	「インサイト」
	01469-TXN-J03	令和元年8月31日～令和元年12月11日	2	
	01469-TXN-J04	令和2年1月24日～令和2年10月22日	3	
	01469-TXN-J05	令和3年4月27日～令和4年8月31日	49	
	01469-TXN-J06	令和4年7月13日～令和6年2月17日	152	
	01469-TXN-J11	令和2年11月6日～令和4年6月19日	9	
01469-T3W-J07	01469-T3W-J07	令和元年10月19日～令和2年8月16日	6	「アコード」
	01469-T3W-J08	令和2年3月19日～令和3年5月22日	8	
	01469-T3W-J09	令和3年9月28日～令和4年7月23日	13	
	01469-TWD-J51	令和2年6月13日～令和2年9月20日	4	
	01469-TWD-J60	令和2年11月4日～令和4年4月28日	15	
	01469-T9P-J05	令和2年2月27日	1	
01469-T9P-J06	令和2年3月29日～令和3年3月19日	7		
01469-T9P-J07	令和3年6月24日～令和4年9月2日	28		
01469-T9P-J15	令和3年5月1日～令和4年1月28日	2		
01469-T9R-J07	令和3年2月11日～令和5年10月15日	5		
01469-T4R-N54	01469-T4R-N54	令和元年7月4日～令和3年9月16日	4	「JADE」
	01469-T4R-N56	令和3年11月16日～令和4年9月28日	10	
	01469-T4R-N57	令和4年10月21日～令和6年4月25日	11	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ブレーキオペレーティングシミュレータ ASSY	01469-TYF-J01	令和3年12月2日～令和5年9月3日	8	「Honda e」
	01469-TRT-J07	令和4年9月11日～令和4年10月15日	5	「CLARITY」
合計			(計 6,391 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、製造番号を点検し、該当する場合は同様の改善を実施する。

(備考)

本件は、令和5年12月8日付け届出番号「683」、「684」にて改善対策届出したものであるが、対象範囲の選定が漏れていたため、交換修理用部品を対象として新たに届出するものである。