

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月18日

リコール届出番号	5519	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (コンビネーションメーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーターにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両起動時または、エンジン始動時に後席用シートベルトが非着用であることを知らせる警告表示時間が、法規で定められた表示時間を満たさないことがある。そのため、保安基準第22条の3(座席ベルト等)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、メーターECUの制御プログラムを対策仕様に書き替え、もしくはコンビネーションメーターを対策品と交換する。また、対策によりシートベルト警告の表示時間と警告灯の点灯条件が変わることを使用者に対し説明し、車内保管用の説明シートを配布する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5LA-GNOW	「アウトランダーPHEV」	GNOW-0100101～GNOW-0403425 令和3年12月10日～令和6年5月30日	34,756 台	
	3DF-LC2T	「トライトン」	LC2T-0000201～LC2T-0001558 令和6年1月22日～令和6年4月25日	1,167 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月10日～令和6年5月30日	(計 35,923 台)	