

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月18日

リコール届出番号	5511	リコール開始日	令和6年7月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	変速装置（AGSアクチュエータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式自動変速機（AGS）において、オイルポンプ駆動用モータのブラシ材質が不適切なため、高温、高湿条件においてブラシが膨張し、摺動不良となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブラシが固着してモータが導通不良により作動しなくなり、警告灯が点灯するとともに変速不能及び走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクチュエータを点検し、該当アクチュエータの場合は、オイルポンプ駆動用モータを対策品に交換する。		
不具合件数	134件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	HBD-HA36V	「アルト」	HA36V-100037～HA36V-148438 平成26年12月3日～令和2年9月30日	40,847	AGS 仕様車
			HA36V-200002～HA36V-203085 令和2年10月5日～令和3年7月27日	2,598	
	DBA-HA36S		HA36S-200123～HA36S-404503 平成26年12月3日～平成30年11月30日	24,448	
	HA36S-500035～HA36S-565506 平成30年12月3日～令和2年10月7日		6,683		
	HA36S-860066～HA36S-900136 平成27年2月24日～平成30年12月5日		20,716		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA36S	「アルト」	HA36S-910020～HA36S-917978 平成30年12月3日～令和2年9月30日	2,159	AGS 仕様車
	5BA-HA36S		HA36S-600003～HA36S-623221 令和2年10月5日～令和3年6月23日	2,203	
	4BA-HA36S		HA36S-930001～HA36S-933261 令和2年9月9日～令和3年6月22日	591	
	DBA-HE33S	「アルト ラパン」	HE33S-100099～HE33S-260016 平成27年5月22日～令和2年10月1日	10,710	
	DAA-MA46S	「ソリオ」	MA46S-100056～MA46S-153543 平成28年11月2日～平成30年6月25日	4,144	
			MA46S-250011～MA46S-251835 平成30年7月2日～令和2年9月28日	1,822	
			MA46S-600069～MA46S-656700 平成28年11月1日～平成30年6月26日	7,485	
			MA46S-750021～MA46S-754517 平成30年7月2日～令和2年9月28日	4,473	
	DAA-ZC43S	「スイフト」	ZC43S-100071～ZC43S-101895 平成29年6月8日～令和2年4月1日	1,801	
			5AA-ZC43S	ZC43S-400001～ZC43S-400473 令和2年6月17日～令和4年8月25日	
5AA-YEH1S	「エスクード」	TSMLYEH1S00A70013～TSMLYEH1S00C47469 令和4年3月8日～令和5年9月6日	2,048		
三菱	DAA-MB46S	「デリカD：2」	MB46S-150001～MB46S-151598 平成29年1月6日～平成30年6月25日	1,598	
			MB46S-250001～MB46S-250392 平成30年7月2日～令和2年9月17日	390	
			MB46S-650001～MB46S-651573 平成29年1月6日～平成30年6月22日	1,573	
			MB46S-750002～MB46S-750942 平成30年7月2日～令和2年9月23日	929	
	(計10型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月3日～令和5年9月6日	(計137,690台)	

(備考) 本件は、令和5年3月31日付け届出番号「5298」-③にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象機種追加の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
アクチュエータ アッシ	2330T-81PN3	令和2年11月1日～令和4年1月31日	314	スズキ
	2340T-81PN3	令和元年12月1日～令和4年1月31日	108	スズキ
	2350T-81PN3	令和2年11月1日～令和3年7月31日	4	スズキ
	2330T-54SJ1	令和2年2月1日～令和3年12月31日	30	スズキ
	2330T-81PP3	令和元年12月1日～令和4年3月31日	159	スズキ
	2340T-81PP3	令和3年3月1日～令和4年2月28日	36	スズキ
	2350T-81PP3	令和2年12月1日～令和4年3月31日	1	スズキ
	2350T-81PP2	令和元年9月1日～令和3年7月31日	4	スズキ
	2330T-54SH1	令和2年10月1日～令和3年12月31日	47	スズキ
	2330T-81PQ3	令和2年10月1日～令和4年5月31日	67	スズキ
	2340T-81PQ3	令和2年10月1日～令和4年3月31日	46	スズキ
	2330T-81PL3	令和2年10月1日～令和4年2月28日	24	スズキ
	2330T-81PM3	令和2年10月1日～令和4年3月31日	11	スズキ
	2330T-54SK1	令和2年10月1日～令和3年12月31日	22	スズキ
		合 計	(計 873 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。