

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

リコール届出番号	3839	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグのインフレーター（ガス発生装置）において、ガス発生剤が湿気のある状態で長期間の温度変化にさらされると劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを交換用部品が準備できた段階で、年式の古い車両から対策品と順次交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できない場合は、暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示します。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3839 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DE3AS	「デミオ」	DE3AS-100011 ～ DE3AS-507591 平成19年7月26日～平成26年9月19日	16,046	
	DBA-DE3FS		DE3FS-100037 ～ DE3FS-577485 平成19年5月11日～平成26年9月20日	231,741	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考	
マツダ	DBA-DE3FS 改	「デミオ」	DE3FS-700011 ～ DE3FS-700125 平成 24 年 8 月 27 日～平成 25 年 4 月 25 日	109	電気 自動車	
	DBA-DE5FS		DE5FS-100027 ～ DE5FS-503456 平成 19 年 5 月 11 日～平成 26 年 7 月 31 日	26,691		
	DBA-DEJFS		DEJFS-100097 ～ DEJFS-173740 平成 23 年 5 月 26 日～平成 26 年 9 月 30 日	71,439		
	ABF-SKP2V	「ボンゴ」	SKP2V-100018 ～ SKP2V-214920 平成 22 年 8 月 3 日～平成 28 年 1 月 8 日	21,380		
	ABF-SKP2M		SKP2M-100011 ～ SKP2M-204625 平成 22 年 8 月 3 日～平成 28 年 1 月 7 日	6,454		
	ABF-SKP2T		SKP2T-100006 ～ SKP2T-117891 平成 22 年 8 月 4 日～平成 28 年 1 月 5 日	17,466		
	ABF-SKP2L		SKP2L-100004 ～ SKP2L-105146 平成 22 年 8 月 4 日～平成 27 年 12 月 25 日	5,093		
	DBF-SLP2V		SLP2V-100006 ～ SLP2V-101557 平成 28 年 2 月 10 日～平成 28 年 6 月 2 日	1,551		
	DBF-SLP2M		SLP2M-100007 ～ SLP2M-100626 平成 28 年 2 月 10 日～平成 28 年 6 月 2 日	620		
	DBF-SLP2T		SLP2T-100005 ～ SLP2T-101399 平成 28 年 2 月 10 日～平成 28 年 6 月 3 日	1,386		
DBF-SLP2L	SLP2L-100005 ～ SLP2L-100426 平成 28 年 2 月 10 日～平成 28 年 6 月 3 日		420			
ニッサン	ABF-SKP2VN		「バネット」	SKP2VN-100001 ～ SKP2VN-200107 平成 22 年 12 月 17 日～平成 27 年 10 月 26 日	165	
	ABF-SKP2MN			SKP2MN-100001 ～ SKP2MN-206553 平成 22 年 8 月 6 日～平成 28 年 1 月 6 日	9,080	
	ABF-SKP2TN	SKP2TN-100001 ～ SKP2TN-117758 平成 22 年 8 月 6 日～平成 28 年 1 月 5 日		17,757		
	ABF-SKP2LN	SKP2LN-100001 ～ SKP2LN-103705 平成 22 年 8 月 17 日～平成 28 年 1 月 5 日		3,705		
三菱	ABF-SKP2VM	「デリカ」	SKP2VM-100001 ～ SKP2VM-100570 平成 22 年 8 月 5 日～平成 23 年 8 月 31 日	570		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	ABF-SKP2LM	「デリカ」	SKP2LM-100001 ～ SKP2LM-100068 平成 22 年 8 月 17 日～平成 23 年 8 月 25 日	68	
	ABF-SKP2TM		SKP2TM-100001 ～ SKP2TM-100424 平成 22 年 8 月 17 日～平成 23 年 8 月 28 日	424	
	ABF-SKP2MM		SKP2MM-100001 ～ SKP2MM-100158 平成 22 年 8 月 18 日～平成 23 年 8 月 30 日	158	
	(計 20 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 5 月 11 日～平成 28 年 6 月 3 日	(計 432,323 台)	