

## 防護柵への付着金属片の原因に関する報道

6月3日(金)朝刊で報道された原因(推測等を含む)の可能性

### 車体の一部

- ガードレールに接触した車体の一部

### 故意

- いたずら等(ガードレールのねじを開け、つなぎ目に挟み込んだ形跡があった)

### 残存金具等

- 反射板の取付金具の一部
- 看板等の取付金具の一部
- 設置工事で使われ撤去されずに残った断片  
(業者から引き渡しを受ける際にチェックするので、気付かないはずがない)
- ねじ締め作業で使った金属片
- 古い道路標識の固定金具の一部