

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 7 月 29 日

リコール届出番号	外-1599	リコール開始日	平成 21 年 7 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578)		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドエアバッグ/シートベルトプリテンショナー用配線において、コネクター端子と配線の圧着が不適切なため、当該端子と配線が十分に接触しないおそれがある。そのため、接触不良が発生した場合、エアバッグ警告灯が点灯し、サイドエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーが作動しない。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクター端子を良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1599 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-UE16	BMW 116i	WBAUE12030P238662 ~ WBAUE120X0P238786 平成 20 年 5 月 24 日 ~ 平成 20 年 6 月 10 日	102	
	ABA-UD20	BMW 120i	WBAUD32030P221939 ~ WBAUD320X0P222036 平成 20 年 5 月 24 日 ~ 平成 20 年 6 月 10 日	66	
	ABA-UL20	BMW 120i カプリオレ	WBAUL52040VE84647 ~ WBAUL52050VE84706 平成 20 年 5 月 30 日 ~ 平成 20 年 6 月 12 日	35	
	ABA-UD30	BMW 130i	WBAUD52020JM27820 ~ WBAUD52050JM27830 平成 20 年 5 月 26 日 ~ 平成 20 年 5 月 29 日	9	
			WBAUD52040PF53578 平成 20 年 6 月 10 日	1	

ABA-UC35	BMW 135i クーペ	WBAUC72090VF18786 ~ WBAUC72060VF20222 平成 20 年 6 月 3 日	3	
ABA-WA20	BMW 320i クーペ	WBAWA52030P300069 ~ WBAWA52030P300105 平成 20 年 5 月 28 日 ~ 平成 20 年 6 月 4 日	33	
		WBAWA51090JP97360 ~ WBAWA51040JP97394 平成 20 年 5 月 30 日 ~ 2008 年 7 月 21 日	15	
ABA-WL35	BMW 335i カブリオレ	WBAWL71000P168962 ~ WBAWL71090P168992 平成 20 年 6 月 18 日 ~ 平成 20 年 6 月 24 日	4	
		WBAWL72030JZ97266 ~ WBAWL72090JZ97322 平成 20 年 5 月 27 日 ~ 平成 20 年 6 月 6 日	9	
ABA-WB35	BMW 335i クーペ	WBAWB72010P175811 ~ WBAWB72020P175865 平成 20 年 5 月 28 日 ~ 平成 20 年 6 月 5 日	17	
		WBAWB71010P194053 ~ WBAWB71020P194353 平成 20 年 5 月 28 日 ~ 平成 20 年 7 月 21 日	18	
ABA-VA40	BMW M3 セダン	WBSVA91090E039526 平成 20 年 5 月 30 日	1	
		WBSVA92080E040522 ~ WBSVA92070E040530 平成 20 年 5 月 28 日 ~ 平成 20 年 6 月 3 日	4	
ABA-WD40	BMW M3 クーペ	WBSWD920X0PY37290 ~ WBSWD92050PY37312 平成 20 年 5 月 28 日 ~ 平成 20 年 5 月 30 日	11	
(10 型式)	(10 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 5 月 24 日 ~ 平成 20 年 7 月 21 日	(計 328 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。