

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月15日

リコール届出番号	2395	リコール開始日	平成21年10月16日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（ショックアブソーバ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	空気ばね緩衝装置付大型トラクタにおいて、トレーラ切り離し時の高さ調整についての取扱説明書の説明が不十分で、且つショックアブソーバのストップ構造が不適切なため、カブラ高さ調整不十分な状態でトレーラをトラクタから切り離すと、ショックアブソーバが伸びきってしまうことがある。そのため、ショックアブソーバ内部のピストン取付けナット部が緩み、そのままの状態で使用を続けると、当該ショックアブソーバのロッドが抜け出し、最悪の場合、タイヤと干渉して、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トレーラ切り離し時の注意事項を示したステッカーを取扱説明書に貼付するとともに、ショックアブソーバを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	火災1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2395のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-EXD50D2	ギガ	EXD50D2-3000002～EXD50D2-3000096 平成9年9月29日～平成12年5月12日	91	
	KC-EXD50G2		EXD50G2-3000001～EXD50G2-3000009 平成10年6月4日～平成11年10月8日	8	
	KC-EXD50L2		EXD50L2-3000002～EXD50L2-3000020 平成9年9月22日～平成12年3月1日	16	
	KL-EXD51D3		EXD51D3-3000001～EXD51D3-3000096 平成12年7月3日～平成15年6月27日	94	
	KL-EXD51G3		EXD51G3-3000001～EXD51G3-3000101 平成12年9月27日～平成15年8月6日	100	
	KL-EXD51L3		EXD51L3-3000001～EXD51L3-3000019 平成12年7月17日～平成15年7月5日	18	
	KC-EXD52D2		EXD52D2-3000004～EXD52D2-3000184 平成9年7月30日～平成12年5月30日	166	
	KL-EXD52D3		EXD52D3-3000003～EXD52D3-3001026 平成12年6月28日～平成15年8月26日	989	
	KC-EXD52E2		EXD52E2-3000001～EXD52E2-3000060 平成9年7月31日～平成12年4月20日	55	
	KL-EXD52E3		EXD52E3-3000005～EXD52E3-3000145 平成12年7月5日～平成15年7月24日	133	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-EXD52G2	ギガ	EXD52G2-3000002 ~ EXD52G2-3000005 平成10年11月20日 ~ 平成12年3月4日	4	
	KL-EXD52G3		EXD52G3-3000004 ~ EXD52G3-3000028 平成12年7月12日 ~ 平成15年5月19日	24	
	KL-EXD73D3		EXD73D3-3000003 平成12年12月20日	1	
	KL-EXD74D3		EXD74D3-3000001 ~ EXD74D3-3000099 平成12年7月7日 ~ 平成15年7月19日	97	
	KC-EXD81D2		EXD81D2-3000003 ~ EXD81D2-3000033 平成9年8月20日 ~ 平成12年4月10日	21	
	KC-EXD82D2		EXD82D2-3000006 ~ EXD82D2-3000213 平成9年7月26日 ~ 平成12年5月26日	164	
	KC-EXD82E2		EXD82E2-3000002 ~ EXD82E2-3000011 平成9年11月5日 ~ 平成12年2月18日	8	
	KC-EXD82G2		EXD82G2-3000002 ~ EXD82G2-3000003 平成9年9月11日 ~ 平成12年5月16日	2	
	KC-EXY52J2		EXY52J2-3000002 ~ EXY52J2-3000006 平成10年3月25日 ~ 平成11年8月28日	5	
	KL-EXY52J3		EXY52J3-3000007 ~ EXY52J3-3000021 平成12年8月4日 ~ 平成15年6月23日	15	
	(計20型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成9年7月26日 ~ 平成15年8月26日	(合計2,011台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。