

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月15日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|--------------------------------------|
| リコール届出番号 | 2397 | リコール開始日 | 平成21年10月16日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン | | 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230 |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(ギヤシフトユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 機械式自動変速機のギヤシフトユニットの呼吸ホースの構造が不適切なため、当該ホースから水が浸入してギヤシフトユニット内部に錆が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとモーター等が固着し、シフト不能になるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、呼吸ホースを対策品に交換する。また、当該ホースの接続コネクタ内部に錆があるものは接続コネクタを新品に交換し、ギヤシフトユニット内部を点検する。点検の結果、内部に錆があるものは、ギヤシフトユニットを新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 4件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2397のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|---|--------------|--|------------|------------|
| 三菱 | PA-FK61F | ふそう ファイター | FK61F-700039～FK61F-780014 平成17年11月22日～平成19年6月19日 | 147 | 機械式自動変速機付車 |
| | PA-FK61FG | | FK61FG-770165～FK61FG-775076 平成16年12月17日～平成17年10月21日 | 3 | |
| | PA-FK61FH | | FK61FH-770061～FK61FH-775097 平成16年9月8日～平成17年9月26日 | 10 | |
| | PA-FK61FJ | | FK61FJ-770137～FK61FJ-770737 平成16年9月15日～平成17年6月2日 | 7 | |
| | PA-FK61FK | | FK61FK-770002～FK61FK-775710 平成15年9月17日～平成17年9月8日 | 39 | |
| | PA-FK61FL | | FK61FL-770093～FK61FL-770202 平成16年11月24日～平成17年5月18日 | 3 | |
| | PA-FK61FM | | FK61FM-770063～FK61FM-775040 平成16年9月30日～平成17年8月4日 | 4 | |
| | PA-FK61FS | | FK61FS-770013～FK61FS-775003 平成17年2月26日～平成17年9月5日 | 2 | |
| | PA-FK61R | | FK61R-700141～FK61R-780006 平成17年12月15日～平成19年6月28日 | 21 | |
| | PA-FK62FZ | | FK62FZ-780001～FK62FZ-780005 平成16年9月30日～平成18年3月28日 | 2 | |
| | PA-FK64F | | FK64F-700007～FK64F-780006 平成17年11月21日～平成19年7月5日 | 161 | |
| | PA-FK64FH | | FK64FH-770014～FK64FH-775002 平成16年10月22日～平成17年6月29日 | 6 | |
| | PA-FK64FJ | | FK64FJ-770016～FK64FJ-775021 平成16年9月14日～平成17年8月17日 | 5 | |
| | PA-FK64FK | | FK64FK-770001～FK64FK-775201 平成16年3月30日～平成17年10月5日 | 47 | |
| | PA-FK64FL | | FK64FL-770001～FK64FL-775016 平成16年6月23日～平成17年9月5日 | 13 | |
| PA-FK64FM | FK64FM-770019～FK64FM-775011 平成16年11月11日～平成17年7月11日 | 6 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|------------|--|--------------|---|----------------|----------------|
| 三菱 | PA-FK64R | ふそう ファイター | FK64R-700004 ~ FK64R-700084 平成 17 年 11 月 29 日 ~ 平成 19 年 3 月 15 日 | 7 | 機械式自動変速機 付車 |
| | PA-FK71F | | FK71F-700025 ~ FK71F-780008 平成 17 年 11 月 18 日 ~ 平成 19 年 6 月 7 日 | 39 | |
| | PA-FK71R | | FK71R-700110 ~ FK71R-780010 平成 17 年 12 月 8 日 ~ 平成 19 年 6 月 4 日 | 50 | |
| | PA-FK74F | | FK74F-700011 ~ FK74F-780010 平成 17 年 12 月 12 日 ~ 平成 19 年 3 月 27 日 | 21 | |
| | PA-FK74R | | FK74R-700008 ~ FK74R-780002 平成 17 年 11 月 29 日 ~ 平成 19 年 6 月 6 日 | 28 | |
| | PJ-FK62FZ | | FK62FZ-700363 ~ FK62FZ-701357 平成 18 年 4 月 5 日 ~ 平成 19 年 3 月 28 日 | 9 | |
| | PJ-FK65FZ | | FK65FZ-700082 ~ FK65FZ-780002 平成 18 年 2 月 23 日 ~ 平成 19 年 6 月 20 日 | 19 | |
| | PJ-FK72FZ | | FK72FZ-700061 ~ FK72FZ-780010 平成 18 年 1 月 19 日 ~ 平成 19 年 5 月 30 日 | 19 | |
| | PJ-FK75FZ | | FK75FZ-700010 ~ FK75FZ-700076 平成 18 年 4 月 24 日 ~ 平成 19 年 6 月 14 日 | 10 | |
| | PDG-FK61F | | FK61F-720016 ~ FK61F-723185 平成 19 年 6 月 14 日 ~ 平成 21 年 2 月 19 日 | 70 | |
| | PDG-FK61R | | FK61R-720116 ~ FK61R-720773 平成 19 年 9 月 19 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日 | 35 | |
| | PDG-FK62FY | | FK62FY-720002 ~ FK62FY-720240 平成 19 年 8 月 11 日 ~ 平成 20 年 11 月 12 日 | 8 | |
| | PDG-FK62FZ | | FK62FZ-720013 ~ FK62FZ-720955 平成 19 年 7 月 9 日 ~ 平成 20 年 11 月 20 日 | 11 | |
| | PDG-FK64F | | FK64F-720001 ~ FK64F-730016 平成 18 年 11 月 16 日 ~ 平成 21 年 6 月 10 日 | 87 | |
| | PDG-FK64R | | FK64R-720002 ~ FK64R-720080 平成 19 年 8 月 2 日 ~ 平成 21 年 3 月 24 日 | 14 | |
| | PDG-FK65FY | | FK65FY-720053 ~ FK65FY-720074 平成 20 年 5 月 20 日 ~ 平成 20 年 9 月 15 日 | 5 | |
| | PDG-FK65FZ | | FK65FZ-720002 ~ FK65FZ-720428 平成 19 年 7 月 5 日 ~ 平成 21 年 4 月 8 日 | 18 | |
| | PDG-FK66F | | FK66F-720007 ~ FK66F-720008 平成 20 年 11 月 7 日 ~ 平成 20 年 11 月 26 日 | 2 | |
| | PDG-FK71D | | FK71D-720003 ~ FK71D-721081 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 20 年 12 月 9 日 | 10 | |
| | PDG-FK71F | | FK71F-720005 ~ FK71F-721023 平成 19 年 7 月 30 日 ~ 平成 21 年 4 月 15 日 | 27 | |
| | PDG-FK71R | | FK71R-720003 ~ FK71R-722063 平成 19 年 6 月 27 日 ~ 平成 21 年 4 月 2 日 | 56 | |
| | PDG-FK72FY | | FK72FY-720002 ~ FK72FY-720168 平成 19 年 5 月 29 日 ~ 平成 20 年 9 月 18 日 | 2 | |
| | PDG-FK72FZ | | FK72FZ-720191 ~ FK72FZ-720501 平成 20 年 2 月 6 日 ~ 平成 21 年 4 月 16 日 | 11 | |
| PDG-FK74F | FK74F-720017 ~ FK74F-720146 平成 19 年 8 月 10 日 ~ 平成 20 年 10 月 1 日 | 29 | | | |
| PDG-FK74R | FK74R-720001 ~ FK74R-720074 平成 19 年 7 月 6 日 ~ 平成 20 年 9 月 1 日 | 8 | | | |
| PDG-FK75FY | FK75FY-720003 ~ FK75FY-720027 平成 19 年 7 月 16 日 ~ 平成 20 年 6 月 20 日 | 5 | | | |
| PDG-FK75FZ | FK75FZ-720001 ~ FK75FZ-720042 平成 19 年 8 月 21 日 ~ 平成 21 年 5 月 15 日 | 4 | | | |
| | (計 43 型式) | (計 1 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 9 月 17 日 ~ 平成 21 年 6 月 10 日 | 計 1,080 台 | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。