

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月27日

リコール届出番号	2824	リコール開始日	平成23年9月28日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席（クッションはね上げ式シート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	福祉車両で電動スライドドアを装着した事業用車両において、保安基準第23条第2項に定める通路要件である乗降口から座席へ通じるための必要空間が確保されていない。		
改善措置の内容	全車両、後席第一列クッションはね上げ式シートを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	検査法人の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2824 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH200K 改	ハイエース ビジネスエース	TRH200-0004268～TRH200-0141257 平成16年10月28日～平成23年7月18日	187	車いす仕様で、営業仕様架装オプションを装着した事業用車両
	KR-KDH200K 改		KDH200-0017069～KDH200-0083152 平成17年3月23日～平成19年6月27日	22	
	KR-KDH205K 改		KDH205-0002895～KDH205-0041200 平成16年10月19日～平成19年7月18日	9	
	ADF-KDH201K 改 LDF-KDH201K 改		KDH201-0009937～KDH201-0072089 平成19年11月12日～平成23年3月2日	16	
	ADF-KDH206K 改 LDF-KDH206K 改		KDH206-8006298～KDH206-8035751 平成20年3月14日～平成23年6月28日	25	
	(計7型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月19日～平成23年7月18日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。