

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年4月15日

リコール届出番号	3350	リコール開始日	平成26年4月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、機械式自動変速機のアウトプットシャフトの強度が不足しているため、当該シャフトに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトの亀裂が進行し、最悪の場合、アウトプットシャフトが破断し、プロペラシャフトが脱落又は周辺部品を破損させ二次的不具合を生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、機械式自動変速機のリヤハウジング一式を、対策品のアウトプットシャフトを組み込んだものに交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 3350のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-FU54JZ	「ふそう スーパーグレート」	FU54JZ-550010～FU54JZ-570678 平成19年12月28日～平成22年6月23日	411	直結12段の機械式自動変速機搭載車
	BKG-FU55JZ		FU55JZ-550031～FU55JZ-570048 平成20年1月21日～平成22年5月28日	69	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500028～FU54VZ-570003 平成22年3月19日～平成24年2月24日	137	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500006～FU55VZ-500228 平成22年3月19日～平成24年2月17日	28	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-502031～FU54VZ-570007 平成24年1月25日～平成26年2月21日	90	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500229～FU55VZ-530207 平成24年2月14日～平成26年2月3日	42	
	(計6型式)	(計1車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成19年12月28日～平成26年2月21日	(計777台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。