

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 5月15日

リコール届出番号	外-2033	リコール開始日	平成26年5月16日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 坂上 優介		製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラック コーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御機械式自動変速機の2速-3速のギヤ・シフトフォーク、ピストンロッドの強度が不足しているため、当該フォーク又はロッドに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、当該フォーク又はロッドが折損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	①自動変速機の2速-3速ギヤ・シフトフォークを対策品と交換する。 ②自動変速機の2速-3速ギヤ・ピストンロッドを対策品と交換する。		
不具合件数	32件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 外-2033のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	不明	「FH12」	YV2A4CMC83A561145 ～ YV2ARDOA45A607665 平成15年2月19日 ～ 平成17年8月18日	631	①及び②
		「FM12」	YV2J4CFAX3A561272 ～ YV2JN60A05A606214 平成15年2月20日 ～ 平成17年7月15日	139	①及び②
		「FH」	YV2ABB0A56A610942 ～ YV2ABS0D99A679230 平成17年11月19日 ～ 平成21年1月2日	23	①及び②
			YV2ABS0D89A684242 ～ YV2AM20D2BA709474 平成21年1月14日 ～ 平成23年4月25日	73	①
	-F2TCA1-	「FH12」	YV2AN60A85A605442 平成17年6月27日	1	①及び②
		「FM12」	YV2JN50A45A604007 平成17年6月3日	1	①及び②
		「FH」	YV2ABB0A76A612885 ～ YV2ABB0A87A640969 平成18年1月8日 ～ 平成19年7月27日	86	①及び②
			YV2AFY0A69A684429 平成21年1月14日	1	①
	「FM」	YV2JBB0A66A610948 ～ YV2JA90A67A631019 平成17年12月8日 ～ 平成18年11月24日	16	①及び②	
	PJ-F2TCA1	「FH」	YV2ABB0A35A595002 ～ YV2ABB0A37A639812 平成17年8月23日 ～ 平成19年3月31日	54	①及び②
	PK-F2TCA1 PJ-F2TCA1改	「FM」	YV2JA90A05A594656 ～ YV2JBB0A07A632946 平成17年8月23日 ～ 平成18年12月22日	28	
	-F3RTF1-	「FH」	YV2ABB0C06A615886 平成18年2月20日	1	①及び②
PJ-F3RTF1 PK-F3RTF1	「FH」	YV2AN50C45A594385 ～ YV2AA90C27A646201 平成17年8月23日 ～ 平成19年6月30日	46	①及び②	
	「FM」	YV2JN50C15A594490 ～ YV2JA90C86A624539 平成17年8月23日 ～ 平成18年7月9日	20		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ボルボ	BKG-B2TCA1	「FH」	YV2AFY0A08A653336 ～ YV2AFY0A78A678086 平成19年12月29日 ～ 平成20年10月20日	50	①及び②
		「FM」	YV2JF00AX8A647917 ～ YV2JFY0A48A678580 平成19年8月27日 ～ 平成20年10月20日	7	
	BKG-B2TDA1	「FH」	YV2AFY0A49A671906 ～ YV2AFY0A59A683384 平成20年8月10日 ～ 平成21年1月2日	18	①及び②
			YV2AFY0A69A684544 ～ YV2ABS0A2AA696302 平成21年2月2日 ～ 平成22年5月22日	33	①
		「FM」	YV2JF00A19A679284 ～ YV2JF00A49A680395 平成20年12月2日 ～ 平成20年12月2日	2	①及び②
			YV2JF00A29A684073 ～ YV2JFY0A19A689151 平成21年1月14日 ～ 平成21年6月21日	2	①
	BKG-B2TEA1	「FH」	YV2AFY0A58A647919 ～ YV2AFY0A09A681350 平成19年8月27日 ～ 平成20年12月2日	62	①及び②
			YV2AFY0A39A684162 ～ YV2ABS0A4AA693546 平成21年1月14日 ～ 平成22年2月2日	32	①
		「FM」	YV2JF00A98A667608 ～ YV2JFY0A19A681051 平成20年5月11日 ～ 平成20年12月2日	14	①及び②
			YV2JF00A89A684076 ～ YV2JF00A49A685807 平成21年1月14日 ～ 平成21年2月16日	3	①
	BDG-B3RTF1	「FH」	YV2AF00CX8A648227 ～ YV2AF00C89A680997 平成19年8月27日 ～ 平成20年12月2日	35	①及び②
			YV2AF00C79A684362 ～ YV2AFY0C0AA695528 平成21年1月14日 ～ 平成22年5月22日	8	①
		「FM」	YV2JF00C18A673520 ～ YV2JF00C19A680498 平成20年8月3日 ～ 平成20年12月2日	7	①及び②
			YV2JF00C09A690682 ～ YV2JF00C79A690694 平成21年9月15日	2	①
	LKG-H2TDA1 QKG-H2TDA1	「FH」	YV2AM00A7AA698920 ～ YV2AM00A4BA710846 平成22年9月1日 ～ 平成23年5月16日	77	①
	LKG-H2TEA1	「FH」	YV2ABS0AXAA693860 ～ YV2AM20A8BA709677 平成22年11月12日 ～ 平成23年4月25日	34	①
	LKG-M2TEA1	「FM」	YV2JM00A1AA695866 平成22年7月7日	1	①
	LDG-H3RTF1	「FH」	YV2AF00CXAA693819 ～ YV2A0T1COBA710632 平成22年11月12日 ～ 平成23年5月16日	7	①
	LDG-M3RTF1	「FM」	YV2JOT1C6AA695858 ～ YV2JOT1C5AA695883 平成22年7月7日	2	①
	-B2TCA1-	「FH」	YV2AFY0A38A677906 平成20年10月20日	1	①及び②
-B2TDA1-	YV2AFY0A6AA697799 ～ YV2AFY0A3AA697904 平成22年7月16日		8	①	
-B2TEA1-	「FH」	YV2ABS0A18A655377 ～ YV2AFY0A18A675037 平成20年1月10日 ～ 平成20年8月10日	9	①及び②	
		YV2AFY0A89A688885 ～ YV2AFY0A0AA693339 平成21年6月21日 ～ 平成22年2月2日	2	①	
	「FM」	YV2JF00A28A667580 平成20年5月11日	1	①及び②	
-H2TDA1-	「FH」	YV2AM20A2BA702921 平成23年1月11日	1	①	
(計 22 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年2月19日 ～ 平成23年5月16日	(計 1,538台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。