

青森県東方沖を震源とする地震について(第1報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	8月10日	12:43	警戒体制				
北海道開発局	8月10日	12:43	注意体制	北海道運輸局	8月10日	12:43	注意体制
東北地方整備局	8月10日	12:43	警戒体制	東北運輸局	8月10日	12:55	警戒体制
国土地理院	8月10日	12:43	注意体制				

2. 地震の概要

- 発生日時 平成26年8月10日 12時43分頃
- 震源地 青森県東方(北緯41.1度、東経142.3度)
- 震源の震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定
- 各地の震度(震度4以上) * 印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5弱	青森県	七戸町森ノ上 *		
震度4	青森県	平内町小湊	八戸市内丸 *	八戸市南郷区 *
		野辺地町田狭沢 *	野辺地町野辺地 *	七戸町七戸 *
		東北町上北南 *	東北町塔ノ沢山 *	五戸町古館
		五戸町倉石中市 *	青森南部町平 *	
		青森南部町苦米地 *	階上町道仏 *	
		おいらせ町中下田 *	東通村小田野沢 *	
		東通村砂子又沢内 *		
	北海道	函館市新浜町 *		

- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中

4. 気象庁の対応

- 平成26年8月10日 14:50より会見予定

5. 海上保安庁の対応

- 一、二管区が被害状況調査中
- 12:54航行警報発出

6. 所管施設等の状況

- 河川
直轄河川 点検対象なし
補助河川 点検対象 3河川あり

○道路

現時点で被害情報なし

・高速道路

パトロール開始

速度規制：2区間

八戸道(八戸JCT-九戸IC)50キロ規制

百石道路(八戸JCT-八戸北IC)50キロ規制

・直轄国道

パトロール開始

・補助国道

パトロール開始

・県道

パトロール開始

○鉄道

新幹線

東北新幹線の脱線はなし。発災直後、自動的に停止したが、12時50分過ぎに
運転を再開

在来線

北海道内の各鉄道の運行は、地震による影響はありません。

JR東日本（在来線）

大湊線 野辺地駅～陸奥横浜駅間で徐行運転中。

青い森鉄道

青い森鉄道線 三沢駅～狩場沢駅間で徐行運転中。

その他の鉄道の運行状況及び施設被害は現在確認中です。

○自動車関係

現在確認中

バス、トラック、バスターミナル、自動車道について現時点において被害情報なし

○空港

青森空港、三沢空港(震度3) 施設等被害なし

函館空港(震度4) 施設等被害なし

○港湾関係

現在確認中、現時点で被害情報なし

○観光関係

現時点で被害情報なし

問合先:水管理・国土保全局防災課災害対策室 藤兼
代 表: 03-5253-8111 内線35-713
直 通: 03-5253-8461