

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成26年 8月26日

リコール届出番号	3420		リコール開始日	平成26年 8月27日	
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 坂上 優介		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	乗降口（中扉）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	音声合成式 扉開閉予告装置を装着した大・中型路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が中扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	他社からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全て使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近に No.3420のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PDG-RA273KAN	「スペースランナー」	RA273K-10185 平成21年6月4日	1	
	PKG-RA274PAN PKG-RA274PAN改		RA274P-00995 ～ RA274P-01222 平成20年11月14日 ～ 平成21年9月30日	9	
	PDG-RM820GAN		RM820G-00073 ～ RM820G-00158 平成21年1月22日 ～ 平成22年1月18日	17	
	PDG-RM820HAN改		RM820H-00143 平成21年10月26日	1	
UD トラック	PDG-RA273KAN		RA273K-10229 ～ RA273K-10230 平成22年6月29日 ～ 平成22年6月29日	2	
	PKG-RA274KAN		RA274K-01425 ～ RA274K-01428 平成22年7月15日 ～ 平成22年7月16日	4	
	PDG-RM820GAN		RM820G-00176 ～ RM820G-00177 平成22年5月26日 ～ 平成22年5月26日	2	
三菱	PKG-AA274KAN	「ふそうエアロスター-S」	AA274K-00213 平成21年8月26日	1	
	PKG-AA274MAN		AA274M-00211 ～ AA274M-00212 平成21年7月1日 ～ 平成21年7月1日	2	
	PKG-AA274PAN		AA274P-00235 ～ AA274P-00236 平成22年5月11日 ～ 平成22年5月11日	2	
	PDG-AR820GAN	「ふそうエアロミディ-S」	AR820G-00112 ～ AR820G-00155 平成21年1月22日 ～ 平成22年1月12日	8	
	(計 10型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月14日 ～ 平成22年7月16日	(計 49台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。