

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月 2日

リコール届出番号	3674	リコール開始日	平成27年11月 3日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを新品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合は、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	1件	事故の有無	調査中
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3674のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-Y50 DBA-Y50	「フーガ」	Y50-100001～Y50-203401 平成16年10月1日～平成21年2月26日	24,012	助手席エアバッグ装備車
	CBA-PY50 DBA-PY50		PY50-200001～PY50-303987 平成16年10月1日～平成20年12月26日	29,959	
	CBA-PNY50 DBA-PNY50		PNY50-300001～PNY50-400644 平成16年10月1日～平成20年12月26日	4,714	
	CBA-GY50		GY50-400001～GY50-500714 平成17年7月20日～平成20年12月26日	3,291	
UA-J31 CBA-J31	UA-PJ31 CBA-PJ31	「ティアナ」	J31-029182～J31-506491 平成16年1月6日～平成20年11月27日	51,376	
			PJ31-003142～PJ31-500316 平成16年1月6日～平成20年12月2日	2,251	
			TNJ31-002410～TNJ31-500997 平成16年1月6日～平成20年11月26日	4,813	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	UA-TU31 CBA-TU31 DBA-TU31	「プレサージュ」	TU31-017269～TU31-306063 平成16年1月6日～平成21年1月7日	44,668	助手席 エアバ ッグ装 備車
	UA-TNU31 CBA-TNU31 DBA-TNU31		TNU31-004575～TNU31-201326 平成16年1月6日～平成20年12月24日	10,673	
	UA-PU31 CBA-PU31		PU31-001091～PU31-200554 平成16年1月6日～平成20年12月25日	2,228	
	UA-PNU31 CBA-PNU31		PNU31-000750～PNU31-100008 平成16年1月6日～平成18年4月17日	653	
	UA-NT30 CBA-NT30	「エクストレ イル」	NT30-117459～NT30-309801 平成16年1月10日～平成19年6月28日	60,035	
	UA-T30 CBA-T30		T30-022034～T30-201372 平成16年1月10日～平成19年6月28日	7,420	
	GH-PNT30		PNT30-007678～PNT30-200363 平成16年1月10日～平成19年6月27日	1,715	
	TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-000489～WFGY61-003659 平成16年1月9日～平成19年6月28日	560	
	TA-QE25	「キャラバン」	QE25-000956～QE25-031000 平成16年1月6日～平成19年6月28日	3,060	
	TA-QGE25		QGE25-011590～QGE25-047423 平成16年1月6日～平成19年6月28日	5,602	
	LC-CQGE25		CQGE25-011856～CQGE25-051939 平成16年1月6日～平成19年7月9日	794	
	KG-CWGE25 KR-CWGE25 ADF-CWGE25		CWGE25-017704～CWGE25-111211 平成16年1月17日～平成20年12月17日	390	
	KG-CWMGE25 KR-CWMGE25 ADF-CWMGE25		CWMGE25-010786～CWMGE25-090810 平成16年1月6日～平成20年12月22日	761	
	CBF-CSGE25		CSGE25-000001～CSGE25-001339 平成19年8月8日～平成20年12月17日	214	
LC-VPE25	VPE25-036187～VPE25-118748 平成16年1月6日～平成19年8月2日		1,163		
KG-VWE25 KR-VWE25 ADF-VWE25	VWE25-056249～VWE25-210003 平成16年1月9日～平成20年12月24日	1,393			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	KG-VWME25 KR-VWME25 ADF-VWME25	「キャラバン」	VWME25-032435～VWME25-156003 平成16年1月8日～平成20年12月25日	1,553	助手席 エアバ ッグ装 備車
	CBF-VRE25		VRE25-000005～VRE25-027005 平成19年3月19日～平成20年12月25日	474	
	LC-DQGE25		DQGE25-010976～DQGE25-046834 平成16年1月6日～平成19年8月1日	1,258	
	KG-DWGE25 KR-DWGE25 ADF-DWGE25		DWGE25-010525～DWGE25-080197 平成16年1月6日～平成20年12月9日	194	
	KG-DWMGE25 KR-DWMGE25 ADF-DWMGE25		DWMGE25-005362～DWMGE25-080735 平成16年1月14日～平成21年1月8日	1,228	
	CBF-DSGE25		DSGE25-000002～DSGE25-001667 平成19年8月8日～平成20年12月25日	757	
	CBA-SE25		SE25-000001～SE25-000633 平成19年8月7日～平成20年12月18日	578	
	CBA-SGE25		SGE25-000001～SGE25-025001 平成19年8月7日～平成21年1月8日	1,520	
ニッサン	UA-QG10 DBA-QG10	「ブルーバード シルフィ」	QG10-169620～QG10-504002 平成16年1月10日～平成17年12月23日	16,728	
	TA-QNG10		QNG10-107105～QNG10-109894 平成16年1月10日～平成17年12月23日	1,838	
	UA-FG10 CBA-FG10		FG10-127881～FG10-502782 平成16年1月10日～平成17年12月23日	10,775	
	GH-TG10		TG10-107232～TG10-110106 平成16年1月10日～平成17年12月16日	2,211	
	UA-RM12 CBA-RM12		RM12-129012～RM12-140008 平成16年1月6日～平成16年10月14日	8,146	
ニッサン	UA-RNM12	「リパティ」	RNM12-104002～RNM12-105397 平成16年1月6日～平成16年10月14日	1,103	
	(計66型式)	(計8車種)	製作期間の全体の範囲) 平成16年1月6日～平成21年2月26日	(計310,108台)	

(備考) 本件は、平成27年5月13日付け届出番号「3569」及び、平成27年6月25日付け届出番号「3601」にてリコール届出を行った自動車について、改善措置内容を見直して新たに届出するものです。