

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月21日

リコール届出番号	3963	リコール開始日	平成28年12月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、着火剤充填工程での設備停止時の処置が不適切なため、充填量が少ないものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3963のステッカーを貼付する。 		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-NZE121G	「カローラフィールダー」	NZE121-0342895 平成17年3月23日	1	
	CBA-NZE124G		NZE124-3032684 平成18年6月7日	1	
	DBA-NZE121	「カローラランクス」	NZE121-0349038 平成17年4月22日	1	
	DBA-NZE141	「カローラアクシオ」	NZE141-6053931 平成19年9月1日	1	
	TA-MNH10W	「アルファード G」	MNH10-0071723 平成17年3月18日	1	
(計5型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年3月18日～平成19年9月1日	(計5台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
エアバック モジュール	04006-29153	平成 28 年 7 月 7 日～平成 28 年 12 月 14 日	6	
エアバック インフレーター	04006-04212	平成 28 年 4 月 21 日～平成 28 年 12 月 14 日	8	
エアバック インフレーター	04006-04458	平成 28 年 4 月 21 日～平成 28 年 12 月 14 日	3	
エアバック インフレーター	04006-66112	平成 28 年 11 月 7 日～平成 28 年 12 月 14 日	16	
合 計			(計 33 個)	